



ALDI KARLSLUNDE K/S CENTRALLAGER
Rørgangen 1-5
2690 Karlslunde

Oplysninger til digital offentliggørelse i forbindelse med miljøtilsyn

Virksomhedens navn	ALDI KARLSLUNDE K/S CENTRALLAGER
Virksomhedens adresse	Rørgangen 1-5, 2690 Karlslunde
CVR nummer	59260715
Virksomhedstype	Omlastestation op til 30 tons/dag
Dato for tilsynet	30.11.2020
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn
Tilsynet omfatter	Virksomhedens generelle miljøforhold.
Jordforurening konstateret ved tilsynet	Nej
Egenkontrol konklusion	Ingen bemærkninger

Håndhævelser i forbindelse med tilsynet			
Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning	Status
26-04-2016	Indskærpelse	Der "mangler" en OBU ved Påfyldningsplads Øst. Den er muligvis under en rød container. Det er indskærpet at der altid skal være adgang til OBU'er.	Efterkommet
06-01-2021	Indskærpelse	Risiko for spild på tankpladsen. Belægningen er i stykker. Belægningen skal repareres.	Meddelt