

Autohandler Jens Toft
Klovnhøjvej 32
9700 Brønderslev

Plan og Miljø

Dato: 02-11-2017
Sags nr.: 09.20.02-K08-6303-08
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen
Lokaltilf.: +4599455857
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 24. maj 2017 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af d. 11. maj 2017.

Til stede ved tilsynet var:

- Jens Stadel Toft
- Carsten Hoff Mortensen, Brønderslev Kommune

Virksomheden er reguleret af følgende påbud, tilladelser og godkendelser fra Brønderslev Kommune:

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Spildevand:

Olieudskiller og sandfang tømmes straks som aftalt ved tilsynet, og dokumentation herfor indsendes til kommunen.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 3 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2017 fastsat til 318,04 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Carsten Hoff Mortensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

Virksomhedsnavn	Toft Handel	CVR-nr. 21437042 Mail: tofthandel@gmail.com
Beliggenhed	Klovnhøjvej 32, 9700 Brønderslev	
Kontaktperson	Jens Stadel Toft	Ejer Jens Toft
Etableringsår (før/efter 1. jan. 1986)	Etableret i 2004	Afstand til boliger
Antal ansatte	Ejer + 1 mand	Telefon 2070 7868
Tilsynsførende	Carsten H. Mortensen	Dato 24. maj 2017
Til stede	Jens Toft Carsten H. Mortensen	Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt) Hal / udstilling opført i 2014
Tidsforbrug	Forberedelse: 1 timer Tilsyn: 0,5 time Rapport: 1,5 timer	Driftstid: Efter aftale

Virksomhedens aktiviteter			
Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Meget lidt	Rensekar/affedtning	%
Karosseriarbejde	%	Undervognsbehandling	%
Svejsning	%	Automatisk vaskehal	%
Lakering	%	Motorvask	%
Vask indenfor	%	Slibning	%
Vask udenfor	ja		

Bemærkninger: Toft Handel importerer og sælger biler. Vedligeholdelse og klargøring sker hovedsagligt ved sælger inden bilerne ankommer til Toft Handel.

Driftsjournaler			
Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald	Ja	Nej x	Producerer ingen farlig affald – kun klargøring af biler til videre salg
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)		x	
Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		x	

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted		OB/U	Set kvittering for tømning 1 gang siden etablering i 2015.
Vaskeplads		OB/U	
OB/U			
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej	Nej	Nedsivning	
Sandfang		JA. Tømning samtidigt med olieudskiller.	
Kar/grav til opsamling af undervognsspild/dryp	Nej		Tømmes af: Modtagestation AVV
<p>Bemærkninger: Tilsyn med olieudskiller bar præg af der straks skulle ske tømning af olieudskiller!!! Aftalte Jens Toft fik dette ordnet umiddelbart efter dette tilsyn. Kommunen ønsker i den forbindelse tilsendt dokumentation for tømning. Vask af egen bil og sjældent kunders.</p>			

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring ²	Modtager/ Transportør	Set kvittering (x)
Spildolie*	%			
Oliefiltre*	%			
Rensevæsker*	%			
Kølevæske*	%			
Bremsevæske*	%			
Vand fra bremsevæsker	%			
Spraydåser*	%			

² §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Brugte katalysatorer	%			
Bremse-/ koblingsdele		Bremseskiver udenfor i container	Lokal produkthandler	
Dæk	20 stk.	Udenfor	Nordjysk Forretning & Industrirenovation	
Metalskrot				
Brændbart/pap	Meget lidt	Udenfor i container separat fra forbrændings-egnet affald	Nordjysk Forretning & Industrirenovation	
Glas		Udenfor i container separat fra forbrændings-egnet affald	Nordjysk Forretning & Industrirenovation	
Batterier*		På værksted	FTZ (pant)	
Sand fra sandfang			Se under spildevand	
Tømte malingsbøtter	Nej			
Olie- og kemikalieaffald*	Nej			
Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*	Nej			
Ophugning af biler³	Nej			
Benzinpåfyldning	Nej			
Filtre v. undervognsbehandling	Nej			
Bemærkning:				

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af afkast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		4	5
Undervognsbeh.	Nej			6
Udstødn./svejerøg/Rensemiddel-dampe	Nej			
Slibning	Nej		7	
			8	

³ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁴ 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

⁵ Tør-/vådfilter

⁶ Frafiltering af olietåge

⁷ 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

Bemærkninger:			
Olietanke			
Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer
Fyringsolie			
Spildolie			
Motorolietank			
Bemærkninger: Ingen tanke på ejendommen.			

Øvrige kommentarer
Bemærkninger: Meget pænt og ryddeligt. God dialog med værkstedet.

⁸ Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafiltreres. 1 m over tag