



## Rapport for miljøtilsyn hos Grevlund, Gudumvej 37, 9260 Gistrup

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	31.05.2024		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	60607212	<b>CVR nr.</b>	34009473
<b>E-mail</b>	grev- lund@gmail.com	<b>P. nr.</b>	1022071609

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-10-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Ulovlig start af listevirksomhed (autoophug)
13-04-2022	Indskærpelse	Andre forhold	Grevlund må ikke modtage olie- og kemikalieaffald fra sin afdeling i Hjallerup, da affald skal registreres i ADS på det P-nummer, hvor affaldet opstår.
13-04-2022	Henstilling	Andre forhold	Ved tilsynet den 12. april blev det konstateret, at Grevlund har opstillet et benzin- og dieselsalgslanlæg indendørs i hallen. Anlægget består af en 400 l transporttank til benzin og en 2400 l tank til diesel. Grevlund bedes oplyse om hvem, der er leverandør af benzin og diesel til anlægget. Oplysninger bedes sendt til Aalborg Kommune senest den 20. maj 2022. Vi aftalte, at Grevlund skal anmelde olietankene til Aalborg Kommune. Oplysninger vedrørende anmeldelse af olietanke kan hentes på: <a href="https://www.aalborg.dk/bolig-ogflytning/ejerbolig/olietanke">https://www.aalborg.dk/bolig-ogflytning/ejerbolig/olietanke</a> . Tankene skal være anmeldt til Aalborg Kommune senest den 20. maj 2022. Grevlund anmodes om at redegøre for køretøjer med status? Redegørelsen skal være indsendt til Aalborg Kommune senest den 20. maj 2022
03-10-2023	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev det konstateret at flere steder sker der opbevaring af olie og kemikalier anbragt på støbt gulv men uden spildsikring.  I hht. autobranchebekendtgørelsens § 12, stk. 2, skal råvarer i form af olieprodukter samt produkter, klassificerede som miljøfarlige opbevares overdækket i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Spild skal kunne holdes indenfor et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Aalborg Kommunes affaldsregulativ er vedlagt til orientering. Frist for fremsendelse af fotodokumentation for anbringelse af olie og kemikalier på spildbakke fastsættes til den 1. januar 2024.
03-10-2023	Aftale	Meddelt	På virksomheden er der ikke etableret udsugning af udstødningsgas og svejserøg. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 11, stk. 3 skal udstødningsgas, rensmedeldampe og svejserøg udsuges fra indendørs lokaliteter og føres en meter over det sted på tagflade, hvor afkastet er placeret.  Frist for fremsendelse af fotodokumentation for etablering af afkast i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen fastsættes til den 1. februar 2024.
22-04-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Under tilsynet kunne der konstateres opbevaring af diverse autodele i udendørs-, åbne beholdere uden beskyttelse mod vejrlig. Opbevaringen sker umiddelbart udenfor det mindre værksted – kaldet "hobby-værksted". Opbevaring af afmonterede autodele, som kan indeholde olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificeret som værende miljøfarlige, skal ske i egnede beholdere placeret på en plads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Dato	Type	Status	Kommentar
			lig. Indskærpelsen er meddelt med hjemmel i § 12, stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 15. maj 2024.
22-04-2024	Indskærpelse	Meddelt	Jf. tilsynsbrevet fra den 1. marts 2024 skulle virksomheden senest den 1. april 2024 havde fremsendt fotodokumentation for opbevaring af olieprodukter samt produkter, klassificerede som miljøfarlige på overdækket areal, i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Spild skal kunne holdes indenfor et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kommunen har endnu ikke modtaget fotodokumentationen, hvorfor det indskræpes herved at virksomheden senest den 15. maj 2024 skal fremsende fotodokumentation for korrekt opbevaring af olie og kemikalier. Indskærpelsen er meddelt med hjemmel i §12, stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen.
22-04-2024	Indskærpelse	Meddelt	Jf. tilsynsbrevet fra den 1. marts 2024 skulle der senest den 1. maj 2024 fremsendes fotodokumentation for etablering af udsugning af udstødningsgas og svejserøg. Kommunen har ikke modtaget den efterlyste fotodokumentation. Det indskræpes herved, at der skal etableres et afkast for udstødningsgas og svejserøg med en højde på en meter over det sted på tagflade, hvor det bliver placeret. Indskærpelsen er meddelt efter autoværkstedsbekendtgørelsens § 11, stk. 3 og skal være efterkommet senest den 1. juni 2024.
31-05-2024	Indskærpelse	Meddelt	Under tilsynet den 31. maj 2024 blev der konstateret 12 køretøjer, som efter kommunens vurdering kunne karakteriseres, som værende skrotbiler, hvoraf hovedparten ikke var miljøbehandlet (med væske og kemikalier). Køretøjerne var placeret udendørs og på ubefæstede arealer. Det indskræpes herved, at der max. må opbevares 5 udtjente køretøjer ad gangen på virksomheden og at der ikke må ske en udendørs opbevaring af udtjente køretøjer, medmindre køretøjerne allerede er blevet miljøbehandlet hos en registreret affaldsbehandler.  Indskærpelsen er meddelt med hjemmel i § 11 i bekendtgørelse nr. 1654 af 29. december 2022 (bilskrotbekendtgørelsen).

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Virksomheden er et autoværksted og er indrettet i bygningerne på adressen Gudumvej 37, 9260 Gistrup.</p> <p>På virksomheden foretages der almindelige forekommende autoservice- og reparationsarbejde.</p> <p>Der foretages ikke overfladebehandling, lakering, undervognsbehandling eller bilvask ligesom der heller ikke foretages slibning, plade- og/eller karosseriarbejder.</p> <p>Der foregår ikke brugtvognssalg fra adressen.</p>

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Hvis der er behov for miljøbehandling af køretøjer, så sker det i Hjallerup, hvor virksomheden har en miljøgodkendelse til miljøbehandling af køretøjer.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
2.700	1	06-22	08-17	08-17
Miljøledelse				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ikke etableret afkast for udsugning af udstødningsgas og svejserøg. Virksomheden skal jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11, stk. 3 etablere afkast til udsugning af udstødningsgas og svejserøg med en højde svarende til en meter over det sted på tagflade, hvor afkastet bliver placeret.
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	Der anvendes hovedsageligt el-nøglesæt suppleret med kompressoren i mindre omfang. Kompressoren er placeret indendørs i en særskilt bygning.
Støjkilder, udendørs	Der kan forekomme udendørs støj ifm. transport af køretøjerne.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der udføres ikke aktiviteter på virksomheden, hvorfra der kan produceres spildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et område, hvor der er fælleskloakeret og planlagt til spildevandskloakering.

## Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Ifølge BBR er der på virksomheden en nedgravet tank fra 1963, som er taget ud af drift og er aflændet. Olietanken er blevet bortskaffet og virksomheden er i færd med at rette oplysningerne i BBR-register.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Maling				Spraydåse		Ikke noteret ved tilsyn	2023
Motorolie				Beholder		Ikke noteret ved tilsyn	2023
Sprinklervæske				Beholder		Ikke noteret ved tilsyn	2023
Køler væske				Beholder		Ikke noteret ved tilsyn	2023
Bremsevæske				Beholder		Ikke noteret ved tilsyn	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Flere råvarer og kemikalier opbevares enten i reol eller i beholder henstillet på støbt gulv i værkstedet. Det er aftalt, at de anbringes på en spildbakke i overensstemmelse med kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Ikke oplyst		Indendørs			
Autoruder/bilglas			Ikke oplyst		Udendørs			
Batterier			Ikke oplyst		Indendørs			
Blandet brændbart			Ikke oplyst		Indendørs			

Dæk			Ikke oplyst		Udendørs	IMDEX A/S	Øksendal Dæk	
Elektronikaffald			Ikke oplyst		Indendørs			
Jern og metal			Ikke oplyst		Udendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Oliefiltre			Ikke oplyst		Indendørs			
Plastkødfangere og -spoilere			Ikke oplyst		Indendørs			
Spildolie (motor, gear.)			Ikke oplyst	1	Indendørs	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S	
Spraydåser			Ikke oplyst		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	På værkstederne blev der konstateret reservedele (motor, gearkasse, m.m.) anbragt på en palle eller på direkte gulv. Reservedele som kan indeholde farligt affald (restolie) skal jf. autoværkstedsbekendtgørelsen placeres på en oplagsplads med tæt belægning og uden mulighed for afløb til jorden (eksempelvis på en spildbakke). Absorptionsmidler til opsamling af evt. spild skal ligeledes bortskaffes som farligt affald.
Affald, bortskaffelse	Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for bortskaffelse af affaldsfraktioner såsom batterier, spraydåser, batterier, m.m. Såfremt virksomheden afleverer affald på genbrugspladser, som er opstået ved virksomhedens drift, skal virksomheden være tilmeldt virksomhedsordningen og derfor får kvitteringer på det afleverede affald.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Grundet større mængde oplag på virksomhedens udendørsarealer var der ikke mulighed for at kunne føre tilsyn med det arealer, som tilsynet var omfattet af. En vurdering af, hvorvidt der kan være sket spild med evt. jordforurening til følge, blev derfor udsat til næstkommende tilsyn, når køretøjerne er blevet fjernet fra virksomheden.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i et område omfattet af lokalplan nr. 03-018 for Vaarst By. Området er ifølge lokalplanen udlagt til blandet bolig og erhverv.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende i et område, hvor der er områdeklassificeret.