



Til: Le Petit Garage  
Jonstrupvej 117, garage 9, 11, 15, 17  
2750 Ballerup

v. LE PETITT GARAGE MORTEN ALSØ  
Bondehavevej 59  
2880 Bagsværd

MILJØ OG TEKNIK

Dato: 8. november 2016

Tlf. dir.: 41750124

E-mail: Mt-miljo@balk.dk

Kontakt: Iben Nøhr Bertelsen

Sagsid: 09.20.02-G01-21-16

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Le Petit Garage
Virksomhedens adresse	Jonstrupvej 117, garage 9, 11, 15, 17
CVR nummer	11825257
P- nummer	1003450580
Matrikel	
Etableringsår	Februar 1995 (jf. cvr. nr. 26. Maj 1986)
Telefonnummer	40733792
E-mail	<a href="mailto:morten@lepetitgarage.dk">morten@lepetitgarage.dk</a>
Hjemmeside	<a href="http://www.lepetitgarage.dk">www.lepetitgarage.dk</a>
Virksomhedstype	Q01
Deltagere på tilsynet	Morten Alsø, Le Petit Garage Iben Nøhr Bertelsen, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattende	Total tilsyn Kampagne 1 – Spildevand – OBU Kampagne 2- Hjælp Fisken
Materiale udleveret	-





## Generelle oplysning

### Planforhold

Virksomheden er beliggende i det åbne land.

### Opvarmning

Opvarmes med oliefyr. Har 1200 liter overjordisk olietank placeret i lokale uden gulvfløb jf. foto 1. Tank er placeret bagerst i lokale og væk fra port. Gulvet hælder fra porten og ned til tanken. Tanken fyldes med ca. 100 liter diesel adgangen. Tankmærke blev ikke fundet, men kan være på toppen af tanken.

### Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige, regionale drikkevandsinteresser, men ikke i nærheden af BNBO eller drikkevandsboring.

Vandforsynes fra Forsyning Ballerup.

### Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening ved virksomheden.

### Kloaksystemer

Virksomheden er separatkloakeret, og afleder spildevand til samletank, som er tilmeldt tømningsordning hos Forsyning Ballerup.

### Gennemgang af miljøforhold

Virksomheden har ca. 2 ansatte.

Virksomheden udfører primært; autoreparationer, service, udskiftning af dæk. Der udføres endvidere meget lidt pladearbejde fx svejsning af udstødning, men øvrigt pladearbejde foretages ude af værkstedet. Virksomheden får endvidere udskiftet ruder hos anden virksomhed. Ligesom virksomheden har aftale med anden virksomhed om forsikringsskade- biler.

Har virksomheden miljøledelse - Nej

Ved denne gennemgang blev oplyst, at virksomheden:

- Primært arbejder fra kl. 8 – 18/19 på hverdage. Kun sjældent arbejdes i weekenden.
- Haves uindregistrerede biler – nej, men virksomheden har et større oplag af biler især Citroën. Nogle af disse biler sættes i stand og sælges videre, og andre anvendes til reservedele. Når der tages reservedele fra bilerne, ruller denne ind på værkstedet, og der tages det nødvendige, og den gamle sættes i stedet. Bilerne er ikke tømt for brændstof, olie mv.

Morten oplyste, at skrotpræmien øges pr. 1. Januar 2017. Morten vil foretage oprydning i vognparken til den tid, og skrotte minimum 15 – 20 biler.

- Autoophugning? Der foretages ikke autoophugning. Biler til autoophug sendes til autoophugger.

### Tanke

Nedgravede/overjordiske tanke. Der er 1200 liter overjordiske tank jf. afsnit – opvarmning. Herudover var i samme lokale placeret en spildevandstank. Af tankmærke fremgik følgende: Rough, fra 2003, nr. 121586, G. nr. 01-5413 jf. foto 2. Der kunne ses spild på gulvet, og op ad væggen.

### Luft/ Lugt

Er der udsugning fra virksomheden? filter? Virksomheden har udsugning til udstødning. (For luftafkast skal tidspunkt for kontrol og vedligeholdes af renseordninger på afkast kunne dokumenteres.)

Udstødningsgas? ja – har udsugning



Svejsning? bruger udsug til udstødning, og svejser meget begrænset  
 Maling? Nej  
 Rensemiddeldampe? Nej  
 Undervognsbehandling? Nej  
 Fortages maskinel slibning eller andre støvfrembringende aktiviteter på virksomheden?  
 Der foretages ikke slibning på virksomheden.

Udskiftes eller tilpasses præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsdele uden bremsevasker? Almindelig udskiftning af bremser.

Lugt? Der kunne ikke konstateres lugt eller støvende aktivitet på virksomheden.

**Støj**

Kompressor? ja, placeret indenfor  
 Ventilator? Nej  
 Foretages pladearbejde? Nej

Konstatering af støjende aktivitet under tilsynet? Ingen støjende aktiviteter blev konstateret på tilsynet.

**Råvare**

Råvarer opbevarer bla. i skab jf. foto 3, og på spildbakke og europalle jf. foto 5.

Råvarer	Mængde	Opbevaring
Farve og lak	div. spraydåser	På reol i skab
Lak		
Motorolie	200 l tromle	Spildbakke
Mineralskolie	200 l tromle	Europalle v. spildbakke
Sprinklervæske	50 liter dunk	Spildebakke under

(Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler skal kunne dokumenteres.)

Afløb i rum – ingen afløb i rummet

Spild- ja, der kunne ses nyere og ældre spild af olieprodukter på gulvet.

**Affald**

Affaldsfraktion	Opbevaring	Modtager
Metaller	Indenfor, hentes løbende hver 2. Eller 3. Uge	Ejendommens jernhandler
Dæk	Udenfor	Høyer & Partner
Spildolie	Spildolietank	Dansk Olie Genbrug
Oliefiltre		Stena Miljø
Frostsikringsvæske		Stena Miljø
Spraydåser		Stena Miljø
Dagrenovationsaffald og småt brændbart	2 stk. 600 liter vipcontainere	Del af huslejen
Pap		Genbrugsplads

(For farligt affald- skal mængde og tidspunkt for aflevering af FA kunne dokumenteres.)

**Spildevand**

Tilslutningstilladelse? Nej  
 OBU? dokumentation for tømning? Nej



Fortages bilvask? – hvor?  
Motorvask?

Nej  
Nej

### Egenkontrol

Virksomheden har kvitteringer på tømning og aflevering af affald. Dette blev ikke forevist på tilsynet. Der blev gjort opmærksom på, at dette skal kunne fremvises.

### Miljørisikovurdering

Kommunen skal i dag miljørisikovurdere alle virksomheder. Beregningen af jeres score kan ses af nedenstående skærm- print, og er beregnet til 3,41.

Den vægtede score anvender kommunen til prioritering af kommunens miljøtilsyn for de Kommende år. Vi forventer at næste tilsyn på Le Petit Garage vil blive udført i 2020. Dog vil kommunen komme ud i begyndelsen af 2017 i forbindelse med oprydning i bilparken.

### Afrunding

Det er kommunens vurdering, at værkstedet drives miljømæssigt forsvarligt. Virksomheden blev dog opfordret til, at være mere omhyggelig ved håndtering af olier m.v, således at spild undgås, og alle olier- og kemikalier kan placeres på spildebakke.

På tilsynet blev kommunens kampagne ”Hjælp Fisken” gennemgået. Som vedrører, at spildevand og regnvandskloakker afledes urensset til vandløb. Derfor skal vaskevand, malingsrensveske osv. skylles ud i spildevandskloak eller bortskaffes som farligt affald på Genbrugsstationen. Virksomheden har ikke olieudskilleranlæg.

Det er aftalt, at virksomheden og kommunen tager kontakt igen januar 2017 for oprydning i bilparken.

Notat udarbejdet af Iben Nøhr Bertelsen



Foto 1 overjordisk tank til oliefyrr



Foto 2 Spildeolie tank m spildevand på gulv og væg




Foto 3 skab m. råvarer (maling, affedtning mv.)



Foto 4 tromler til spraydåser mv.



Foto 5 Olier m.v på spildbakke og europal-le



Foto 6 Beholder til opsamling af olier mv.