Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Industrivejens Maskiner ApS, Gammel Høvej 54, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	23.10.2026		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	2043 5694	**CVR nr.**	30591968
E-mail	jan@industrive-jensmaskiner.dk lasse@industrive-jensmaksiner.dk	**P. nr.**	1022960462

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aalborg Kommune

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-05-2025	Aftale	Efterkommet	Der blev på tilsynet observeret et oplag af sand, som ligger på påfyldningsplads. Det blev ligeledes aftalt af dette oplag af sand fjernes fra påfyldningspladsen. Dette gøres senest d. 04-06-2025, hvor billede sendes til miljøsagsbehandler.
16-05-2025	Aftale	Efterkommet	Der blev på tilsynet aftalt af olietromler og AdBlue fjernes fra vaskepladsen grundet påkørselsfare og risiko for udledning til ubefæstet areal ved spild. Dette gøres senest d. 04-06-2025, hvor billede sendes til miljøsagsbehandler.
16-05-2025	Aftale	Efterkommet	Kvittering og billede for opsat beholdere til plast, pap, metal, madaffald, farligt affald (trykflasker). Dette gøres senest d. 04-06-2025, hvor billede sendes til miljøsagsbehandler. Herefter kommer miljøsagsbehandler på opfølgende tilsyn d. 12-06-2025
16-05-2025	Aftale	Efterkommet	Opklaring i forhold til registrering af affald på respektive p-nummer. Dette gøres senest d. 04-06-2025, hvor kvittering/opklaring sendes til miljøsagsbehandler.
16-05-2025	Bemærkning	Efterkommet	jf. vilkår 8 i tilladelsen, vedrørende opsamling og udspredning af vaskevand fra inden og udendørsvaskeplads, skal der føres driftsjournal over opsamlet volumen samt kvitteringer for at vaskevandet indeholdende vaskemidler er leveret på offentligt renseanlæg. Baseret ud fra kvittering fra Aalborg Kloakservice er dette blevet afhentet, dog fremgår der ikke kvittering for levering til offentligt renseanlæg. Ved næste tilsyn skal journal over opsamlingsvolumenet af vand med vaskemidler fremvises, og registrering af vandet med vaskemidler skal fremgå af affaldsdata for virksomheden. Journalen skal ligeledes inde holde oplysninger om pejlinger, bortkørte slam- og oliemæng der, inspektioner og reparationer.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden har to afdelinger, hvorfra den udlejer entreprenørmaskiner: én på Gammel Høvej 50 (flyttet fra Kystvejen) i Nørresundby og én i Aabybro. Der rådes over 150 maskiner hvoraf de ca. 80 stk. udlejes fra Gammel Høvej. Der foretages service af maskinerne indendørs, herunder olieskift og mindre reparationer. Der er desuden givet tilladelse til en udendørs vaskeplads med samletank og shuntsystem. Regnvand og vaskevand uden vaskeprodukter må udspredes. Vand med vaskeprodukter ledes til separat tank og bortskaffes til godkendt modtager.				
Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
24.500	12	7-16		
	Miljøledelse			
	Nej			

Aalborg Kommune

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden råder over en indendørs vaskeplads, en udendørs vaskeplads og en udendørs påfyldningsplads. Vand der falder på påfyldningspladsen, anses som værende processpildevand.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har ikke en tilslutningstilladelse til vaskevand, men har en tilladelse til at sprinkle vaskevand uden sæbe på nærved liggende udvalgt markareal. Der skal føres logbog over, hvornår beholder med vaskevand uden sæbe er blevet tømt, hvornår vaskevand med sæbe er blevet afhentet og bortskaffet, pejlinger af tanken og tømninger af slam- og olierester i tanken.
Spildevand, egenkontrol	Der føres logbog over afledt vaskevand uden sæberester. Der skal ligeledes føres logbog over, hvornår vaskevand med sæbe er bortskaffet. Det oplyses, at der sjældent anvendes sæbe mere til vaske af kørende materiel, og der ikke er bortskaffet vaskevand med sæbe i en længere periode.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Belægningen ved vaskepladsen havde ingen synlige revner.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2011		Diesel	1.200	Indendørs	NEJ	
2	2005		Diesel	5.900	Indendørs	NEJ	
3	2014		Diesel	5.900	Indendørs	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
2a			1968	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet	
2a	2001	111525	2001	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs			
2a			1965	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet	
	2011	50860	2011	Diesel	1.200	Indendørs			30-12-2051
	2014	59246	2014	Diesel	5.900	Indendørs			30-12-2044
	2005	152262	2005	Diesel	5.900	Indendørs			30-12-2035

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Det sand, som blev observeret på påfyldningspladsen ved sidste tilsyn, er bortskaffet. Der opbevares ikke længere materiale på påfyldnings-pladsen, og det er nu muligt for kørende materiel af benytte påfyldnings-pladsen. Vand der falder på påfyldningspladsen, vurderes til at have fald hen mod vaskepladsen, når der falder mindre vandmængder.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Det observeret oplag af råvarer, som stod på den indendørs vaskeplads ved basistilsynet i maj 2025, er blevet flyttet, og der opbevares hermed ikke længere råvarer på den indendørs vaskeplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret en synlig jordforurening ved tilsynet. På det arealer der var omfattet af tilsynet.
Konklusion på egenkon-trol/driftsjournal*	Aalborg Kommune, Miljø har ingen bemærkninger til egenkontrollen af afledt vaskevand uden sæbe. Aalborg Kommune, Miljø gør opmærksom på at ved næste miljøtilsyn skal journal over opsamlingsvolumenet af vand med vaskemidler fremvises (f.eks. kvittering for bortkørsel), og re-gistrering af vandet med vaskemidler skal fremgå af affaldsdata for virk-somheden. Journalen skal ligeledes indeholde oplysninger om pejlinger, bortkørte slam- og oliemængder, inspektioner og reparationer for benzin- og olieudskilleren jf. vilkår 8 og 27 i tilladelsen ” Tilladelse til opsamling og udspredning af vaskevand fra inden- og udendørsvaskeplads - Gam-mel Høvej 54, 9400 Nørresundby”. Det vurderes, at slam og oliemæng-der er blevet bortkørt, når næste miljøtilsyn skal udføres.
Bæredygtighed*	Der blev ikke snakket om bæredygtighed på tilsynet