



# **Tilsynsrapport**

## **for miljøtilsyn den 17.05.2016**

### **Hasle kutterservice**

### **Vesthavnsvej 22, 3790 Hasle**

Til stede ved tilsyn	Ole Hansen & Leif Andersen Bornholms Regionskommune
----------------------	---

Telefon	56964766	Hjemmeside	
E-mail	haskekutterservice@mail.dk	CVR nr.	12889984
Fax		P. nr.	1000463108

Dato for godkendelse:	
Dato for spildevandstilladelse	

Matrikler		
	233u	Hasle Bygrunde

Journalnr.	09.30.01K08-0109	Dokument ID	
------------	------------------	-------------	--



## Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår virksomhedens miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives virksomhedens forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

### Indhold

- Virksomhedens indplacering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

### Bilag

- Vilkår
- Situationsplan
- Foto

## Virksomhedens indplacering

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt ”A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m<sup>2</sup>”

Bornholms Regionskommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

## Vil du vide mere

Bornholms Regionskommune  
BOFA (affald)  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.)

[www.brk.dk](http://www.brk.dk)  
[www.bofa.dk](http://www.bofa.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)



## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Maskinværksted Der er arbejdes om lørdag/søndag hvis der er behov for dette.					
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
121	01.01.1989	0	05.00-16.00	-	-
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
Nej	-		Ingen miljøledelse		10.07.2012
Virksomhedens lokalisering			Potentiel miljøbelastning		

## Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (meter)
Byzone			

Kortlægning af jordforurening					
Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
233u					

\*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

\*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Vand	
Vandværk indvindingsområde Spildevand/rensningsanlæg Overfladevand/recipient	

## Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?						<input type="checkbox"/> Ja, se vilkår	<input type="checkbox"/> Nej
Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Luftastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rensning	Der foretages ikke rensning af udsuget luft.



Afkastforhold	Der er ikke monteret punktudsugning på værkstedet. Der anvendes transportabel udsugning. Denne udsugning anvendes ligeledes ved svejsearbejde om bord på bådene i lukkede rum.
Konklusion	Der er ikke monteret punktuudsugning eller rumventilation på værkstedet.

## Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?				<input type="checkbox"/> Ja, se vilkår	<input type="checkbox"/> Nej
Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjende aktiviteter	Der er ikke støjende aktiviteter udover det normale for området.
Klager	Der er ingen naboklager.

## Spildevand

Har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?					<input type="checkbox"/> Ja, se vilkår	<input type="checkbox"/> Nej
Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand		Rensning	
			(l/sek.)max	(m <sup>3</sup> /år)		

Stof		
Navn/indhold	Øvre kravværdi (mg/l)	Total (kg/år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rensning	Der foretages ikke rensning af udledt spildevand.
Udløbsforhold	Offentlig kloak.
Udledning	Spildevand udledes til offentlig kloak.
Overfladevand	Overfladevand afledes til offentlig kloak eller løber direkte i havnen.
vaskeplads	Pladsen foran værksted kan anvendes som vaskeplads. Pladsen er belagt med asfalt.
Sanitært spildevand	Sanitært spildevand løber til offentlig kloak.

## Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Virksomheden råder ikke over sandfang og olieudskillere.



## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Diesel	1.200	2003	Udendørs	JA

## BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen	År

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Rensevæske		1	Stk	Tromle (200 L)	200	Indendørs	2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieprodukter	Virksomheden råder ikke over ny smørelolie m.v. Virksomhedens kunder køber selv den olie nye der skal anvendes.

## Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	
Aluminium	1	Stk	Container, åben	600	udendørs på fast bund
Batterier (lommelampe)	1	Stk	Dunk, plastik	2	Indendørs
Batterier (syrebatteri)	1	Stk	Trækasse u. låg	50	udendørs på fast bund
Brændbart affald	1	Stk	Ikke oplyst	0	udendørs
Drejespåner plast	1	Stk	Dunk, plastik	25	Indendørs
Jern og metal	1	Stk	Container, grab	10.000	udendørs på fast bund
Lysstofrør	1	Stk	Dunk, plastik	50	Indendørs
Messing	1	Stk	Dunk, plastik	15	Indendørs
Rensevæske	1	Stk	Dunk, plastik	5	Indendørs
Spraydåser	1	Stk	Dunk, plastik	20	Indendørs



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af affald	Affald opbevares i dertil egnede opsamlingsbeholdere.
Opbevaring af farligt affald	Farligt affald opbevares i dertil egnede opsamlingsbeholdere.
Olieaffald	Der opbevares ikke spildolieaffald på virksomheden. Spildolie deponeres i havnens opsamlingsbeholdere incl oliefilter.
Affaldshåndtering	Virksomheden sorterer sit affald efter foreskrifter.
Dagrenovation	Der er tilsluttet renovationselskab til virksomheden.

## Bortskaffelse og genanvendelse af affald (transportørindberetning)

Affaldsfraktion	Nr.	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed	Årstal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## CO2

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klager	Der er ikke indgået klager over virksomheden.
Plan for ændring / udvidelse på ejendom	Der er ikke planer om udvidelser eller ændringer af driftsforhold.
Udendørs oplag	Der er udendørs oplag af affaldsbeholdere stående på siden af værkstedet.
Andet	Du oplyser, at du vil fortsætte til du er 70 år og så tage 1 år af gangen.

Udført af: Leif Andersen  
Miljømedarbejder

tlf.: 56922053/ 30181460  
e-mail: Leif.Andersen@brk.dk