



Virksomhed

Adresse

postadresse

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

xx. xxx. 2022

Miljøtilsyn med Røllenvej 28, Ørtoftvej 5 og Understedvej 157A i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 12. december 2022 tilsyn med miljøforholdene på Røllenvej 28, Ørtoftvej 5 og Understedvej 157A, alle 9300 Sæby.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger/indskærpelser/påbud.

- Indskærpelse 10-års beholderkontrol

Ifølge Frederikshavn Kommunes registrering, så har gyllebeholdere på Røllenvej 28 og Ørtoftvej 5 senest fået foretaget 10-års beholderkontrol i 2011.

Jf. Beholderkontrolbekendtgørelsen nr. 1322 af 14. december 2012, § 9 skal beholdere minimum hvert 10. år have foretaget beholderkontrol af en autoriseret kontrollant.

Grundet ovenstående indskærpes det, at der **senest den 19 december d.å. bestilles beholderkontrol hos en autoriseret kontrollant**, så beholderkontrollen kan udføres hurtigst muligt.

Særregler

Byggetilaldelse Bygning C og senest 2024 – Understedvej 157A

Leveringsaftaler

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: **GEO-20x/xxxx**

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

(Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 12-12-2022

Røllenevej 28, Ørtoftvej 5 og Understedvej 157A,
alle 9300 Sæby

Til stede ved tilsyn

Torben Farum

Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune

Kapitel 5 godkendelse

Lokaliseringsgodkendelse

Bedriftstype

Dyreenheder i alt	287,65
-------------------	--------

Ejer	Torben Farum
Adresse	Røllenevej 28, 9300 Sæby

Telefon		Mobil	22337317
E-mail	farum@bigpig.dk	CVR nr.	15991631
Fax		P. nr.	

Røllenevej 28 og Ørtoftvej 5

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	300	7,81	154,33	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	42.683	4,47	105,09	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	600	2,64	70,49	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.200	81,82	2.100,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.200	190,91	4.896,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Jf. miljøgodkendelse af 22. marts 2022 er tilladelse til produktion overgået fra dyreenheder til produktionsareal. Vilkår vedr. produktionsareal er overholdt
Dyrehold	Ejer har ligeledes dyr på Understedvej 157A og Ørtoftvej 5. Dyrene på Røllenevej 28 og Ørtoftvej 5 er polte

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 22. marts 2022 og vilkår blev gennemgået.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholdere, (Røllenevej og Ørtoftvej) har alle overdækning. 10-års beholderkontrol er senest udført i 2011 og det indskræpes, at beholderkontrol skal foretages med øjeblikkelig virkning. Gyllebeholdere er ikke omfattet af krav om alarm og barriere.
Markmød./kompoststak	Ingen markstak på ejendommen, eftersom dybstrøelse udkøres direkte og nedpløjes
Møddingsplads	Møddingsplads på Ørtoftvej 5 godkendt med opkant og afløb til gyllebeholder. Vaskeplads på Røllenevej 28 er gl. møddingsplads

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler fremsendes

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Opb. sprøjtemidler	Jorden er forpagtet ud, så ejer sprøjter ikke. Ejer har heller ikke sprøjtemidler og sprøjteudstyr. Ejer har stadig vaskeplads med afløb til gyllebeholder, som kan anvendes til vask af traktorer
--------------------	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg og septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1800 l tank til diesel fra 1995 og overjordisk 4000 l tank til fyringsolie fra 2002

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Totalkundeaftale med MV, som afhenter alt farligt affald undtagen akkumulatører, som afleveres til produkthandel
Affald, generelt	Jern og metal afsættes til produkthandel. Ensilage i wrap afleveres via dagrenovation.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendomme opvarmes med halmfyr
Beskyttet natur	Ejer er ikke helt i grænserne for registrering af §3-arealer. Natur-teamet følger op på dette
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet alment vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	

Understedvej 157A

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal overholder vilkår i miljøgodkendelse.
Dyrehold	Dyrehold udgør på stald 5500 små grise (7-30 kg) og 400 slagtesvin (30-107 kg)

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 9. november 2018. Ejer mangler at søge byggetilladelse for ændret anvendelse af lade (bygning C).

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder 2510 m ³ har fået overdækning. 10-års beholderkontrol udført i 2014. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere Gyllebeholder 450 m ³ er godkendt med flydelag og logbog (beholder er nedgravet). 10-års beholderkontrol udført i 2019. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke på ejendommen
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler med Peter Møllergaard (som har lejet jord af Flemming Gødensgaard, Sæbygårdvej 86, 9300 Sæby) om afsætning af gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer har forpagtet jorden ud og derfor er der intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg for husspildevand.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	4000 l nedgravet tank fra 1990 til diesel

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farligt affald på ejendommen
Affald, generelt	Affald afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes med halmfyr
Beskyttet natur	Ejer er ikke enig i kommunens registrering af §3-arealer på ejers matrikler
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk.
Markvandingsboring	Der findes ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	