

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12.07.2016
CVR-nummer	71377318
P-nummer	1002341994
Virksomhed	Super Dæk Service
Adresse	Viaduktvej 1
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	76153040
Mobil	21848527
e-mail	apt@sds.dk, viby@sds.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	23.12.1982
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Allan Pedersen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen nr. 1611 af 10/12/2015
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ingen.
Egenkontrol	Årsopgørelse fra Steena gemmes og fremvises ved tilsyn.
Miljøledelse og systematik	Ingen certificering.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Salg og skift af dæk og fælge. Reparation og service på biler (bremser, olie ol.). Ingen plade-arbejde. 12 stk. lifte (6 sakslifte, 4 stk. 2-søjlede, 2 stk. 4-søjlede) 1 stk. kompressor (afskærmet under halvtag på bagside af bygning) 2 stk. dækmaskiner 2 stk. afbalanceringsmaskiner 1 stk. svejseapparater (anvendes stort set ikke) - stk. vaskehal - stk. autolakeringskabiner/tørrekabiner
------------------	---

	- stk. undervognsbehandlingskabiner Diverse håndværktøj
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 7 personer.

Planforhold

Planforhold	I området for virksomheden gælder: <ul style="list-style-type: none"> • Kommuneplanområde 121104ER • Virksomhedsklasse 2-6 • Grundvandsklasse 1
-------------	--

Driftstid

Hverdage kl. 07.30-16.00

Lørdage kl.

Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Motorolie/andre olier Oplag: 4 Beholder: Type: tromler Volumen: 200 l Tromlerne er placeret i værksted på trådned over spildbakker. Opbevaringsforholdene var gode.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er > 100 meter.
Væsentlige støjklender	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Virksomhedens væsentligste støjklender er •Kompressor
Vurdering af støj	Jf. virksomheden er støjen fra kompressoren ikke væsentlig. Desuden er den hensigtsmæssigt placeret bag ved bygningen og i et skur. Det vurderes ikke at virksomheden er kilde til unødigt støj.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<p>Aktivitet/proces Udsug værksted Filter: Afkasthøjde: ca. 2 meter. Bemærkninger: Afkast placeret på det flade tag.</p> <p>Punktudsug for svejsning-Bruges meget sjældent. Filter: ? Afkasthøjde: ok</p> <p>Der blev for 7 år siden monteret et nyt udsugningsanlæg for hele værkstedet. Der sidder et filtrerings-anlæg på systemet, men det vides ikke hvordan, filterfunktionen virker. De har serviceaftale på anlægget med service hver 6. måned. Dokumentation herfor blev vist ved tilsyn. Det er Christonik der laver service på anlægget.</p>
Rumopvarmning	Fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Det vurderes, at der ikke er lugtgener fra virksomheden.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rens-anlæg	VIBY
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Viby/Holme (VIBY)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har ingen olieudskillere.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ingen sandfang på virksomheden.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Oliefiltre Opbevaring: Steena-container Modtager: Steena</p> <p>Spildolie Opbevaring: Spildolie opbevares i overjordisk tank i værkstedet. Tanken ligner en fyringsolietank på ca. 1.500 l. Tanken er placeret i en spildbakke. Mængde: Tømmes 3/år Størrelse på tank: 1.500 l (ca.) tank. Modtager: Steena.</p> <p>Olieholdigt fast affald Modtager: Steena</p> <p>Kølervæske Modtager: Steena</p> <p>Bremsevæske Modtager: Steena</p> <p>Blyakkumulatorer Opbevaring: Container udendørs bag værksted Modtager: FTZ</p> <p>Der er opsat plancher over alt så det er let at se hvilket affald der skal i hvilke beholdere.</p>
Øvrigt affald	<p>Aluminium små mængder. Opbevaring:</p> <p>Jern små mængder. Opbevaring:</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Der kræves ikke ansøgning om fritagelse.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i stor olietank i dækhotellet. Tanken står i spildbakke på beton.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvare står i dækhotellet med aftapning inde i værkstedet. Det vurderes at opbevaring ok.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Pladser hvor der opbevares flydende olier og kemikalier vurderes at være tætte. Der er ingen vaskeplads. Påfyldningspladser og salgspadser er der ingen af. Værksteds arealer/produktionsarealer hvor spild kan forekomme vurderes at være tætte.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk