

Veteranservice Nord
kontakt@veteranservicenord.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

16. december 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Veteranservice Nord beliggende Engvej 6, 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har den 15.12.2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Jens Siig og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Sagsnummer: GEO-2016-00771

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	22607154
Fax	P. nr.	1020193812

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomhed, hvor der foretages autolakering.
Egenkontrol (journal)	Virksomheden er omfattet af krav om egenkontrol jf. gældende autobekendtgørelse
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse
Forurenede jord	Virksomhedens aktiviteter giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord
I øvrigt	Maling til autolakering opfylder VOC produktbekendtgørelsen

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Korrekt udsug i malekabine, hvor filtre er af mærket Paint Stop. Filtrene udskiftes efter behov. Afkast er ført min. 2 meter over tagryg

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen støjende aktiviteter på virksomheden. Kompressor er placeret indendørs

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Virksomheden har mulighed for at vaske biler indendørs. I gulv er der rist, hvor der er tilkoblet rør, hvor spildevand kan løbe i palletanke placeret i grav. I graven er der ikke afløb til kloak. Det er et lukket system og intet spildevand fra værksted løber i offentlig kloak. Palletanke tømmes af privat firma.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ingen

Olie- og kemikalietanke



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Malingsrester fra sprøjter (meget små mængder) afhærdes og afleveres via dagrenovation
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation