



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00921
Ref. MAJLI/DIBIV
Dato: 31. oktober 2016

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Faxe Miljøanlæg
Virksomhedens adresse	Præstøvej 105
CVR nummer	65278316
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	31.10.2016
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn med etablering af lermembran i ny del celle 6
Varsling af tilsynet	Efter aftale
Deltagere fra virksomheden	Ligija Samuelson, COWI og Ole, Entreprenør
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Majbrit Miara
Tilsynet omfattede	Tilsyn med etablering af in-situ lermembran på den sydlige del af celle 6 iht. til deponeringsbekendtgørelsens § 32
Materiale udleveret	



Oversigt over Faxe Miljøanlæg, forår 2016, mod nord Tystrup

Den 31. oktober 2016 førte Miljøstyrelsen tilsyn med en mindre del af lermembranen langs skråningerne af den sydlige og vestlige del af celle 6 samt en del af bunden også mod syd og vest. In-situ leret er meget hård, sammenkittet og med en del sten i overfladen. Der var ganske få indslag med sand som udskiftes med ler. Leret var uden sprækker.

De udlagte skråninger mod syd og vest var fint planeret uden ujævnheder, sten m.v. og kan godkendes af tilsynsmyndigheden som klar til udlægning af plastmembran.

Cellebunden kan ikke godkendes til udlægning af plastmembran på grund for store ujævnheder, huller og skarpe sten. Der blev ved tilsynet af cellebunden fundet en del større flintsten med skarpe kanter, større huller og ujævnheder, som vil kunne beskadige en plastmembran.

Sten skal fjernes og huller lappes samt udjævnes, før en eventuel godkendelse kan gives.



Oversigt celle 6 sydlige del



Bund i celle 6 mod syd



Bund og skråning fra øst mod vest.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara