



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

HADERSLEV SLAMSUGERSERVICE A/S Langkær 29 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	25.05.2023
Til stede ved tilsyn:	Ole Holm-Nielsen, Ejer af virksomheden. Kjeld Refstrup Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
K201 Nyttiggørelse farligt affald (ikke 5.1 i bilag 1)

Telefon	74526024	Hjemmeside	www.haderslevslam.dk
E-mail	info@haderslevslam.dk	CVR nr.	25452690
Fax	74523233	P. nr.	1007719767

Matrikler
275 Erlev, Gl. Haderslev

Acadre sagsnr.:	23/9970
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse (Brugerbetalingsbekendtgørelsen). Kommunen fører tilsyn med virksomheden med baggrund i: Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kap. 9, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (tilsynsbekendtgørelsen), Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen). Virksomheden er bl.a. omfattet af: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Godkendelse/tilladelse	***** Miljøgodkendelse: Virksomheden er den 1. juni 1990 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33, som værende omfattet af dagældende godkendelsesbekendtgørelses (bek. nr. 783 af 21. november 1986) listepunkt G1. Listepunktet omfattede: "Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder fyldpladser, lossepladser og specialdepoter til slam eller slagger, modtagestationer eller modtagepladser for olieaffald eller kemikalieaffald samt affaldsforbrændingsanlæg. (* 1)". Dette listepunkts ordlyd og listepunktsangivelse er gennem årene blevet ændret, hvorefter virksomheden efter nugældende godkendelsesbekendtgørelse har været reguleret af bilag 2, listepunkt K 201, omfattende: "Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 b i bilag 1". Det kan drøftes, hvorvidt det rette listepunkt for virksomhedens aktiviteter i stedet skulle have været bilag 2, K 203, der omfatter: "Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg". Begrundelsen herfor er, at virksomheden ikke nyttiggør farligt affald, men derimod foretager en rekonditionering af farligt affald forinden videresendelse af affaldet til godkendte modtagevirksomheder, der bortskaffer eller nyttiggør affaldet. Det bemærkes, at der for bilag 1, listepunkt 5.1, omfattende "Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter: d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter", findes en kapacitetsgrænse på 10 tons/dag. Dette betyder, at såfremt virksomhedens kapacitet overstiger denne grænse, vil den være omfattet som bilag 1 virksomhed under dette listepunkt. Med kapacitetsgrænse skal forstås maksimal mulig mængde opbevaret eller rekonditioneret på virksomheden. Virksomheden oplyser ved tilsynet, at slam-sugerbilen i et fuldt læs rummer 10,7 tons. Ifølge virksomhedens miljøgodkendelse af 1. juni 1990 findes både en 7 m³ grav til oplag og afvanding af sand og ristestof fra sandfange, vejbrønde mv., samt en 20 m³ container for separering af olieholdigt vand. Det vurderes således, at virksomhedens kapacitet overstiger kapacitetsgrænsen for godkendelsespligt efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.1, og at virksomheden derfor fremadrettet bør reguleres som en bilag 1 virksomhed. Spildevandstilladelse: Virksomheden er den 15. juni 1990 meddelt spildevandstilslutningstilladelse efter lovens § 28. Spildevandstilladelsen omfatter afvandet spildevand fra udendørs 7 m³ containergrav til afvanding af sand og ristestoffer, fra udendørs
------------------------	--

	20 m3 containerplads for afvanding af olieholdigt flydende affald, samt spildevand fra vaskeaktiviteter på 200 m2 uoverdækket vaskeplads.
Kontaktperson ved tilsyn	Ole Holm-Nielsen, der er ejer af virksomheden.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor området affaldshåndtering blev gennemgået, herunder opbevaring og bortskaffelse. Der var ingen håndhævelser fra tidligere tilsyn at følge op på.
Produktionsforhold	Virksomheden er beliggende på matr.nr. 275, Erlev, Gl. Haderslev. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i indretning og drift siden det seneste tilsyn. Virksomheden er indrettet med garageanlæg med værkstedsfaciliteter, koldhal med lagerfaciliteter og med indendørs vaskeplads og reconditioneringsanlæg for separering af farligt affald, udendørs vaskeplads med tilhørende teknikhus, brændstoftankanlæg, samt kontor- og velfærdsfaciliteter. Virksomheden råder over 8 slamsugerbiler, heraf 1 fareklassebil og 1 tv-inspektionsbil. Garageanlægget er etableret med ikke-tæt betonstensbelægning, idet den oprindelige garagebygning på ca. 400 m2 fra ca. 1991 er udbygget med en tilbygning. I vedligeholdelsesværksted i garageanlægget findes bl.a. en lille sandblæsekabine og en inspektionsgrav (lav smøregrav) med afløb via olieudskilleranlæg. Graven er etableret med en stålkant over gulvhøjde, hvorved der forhindres, at evt. spild af olier og kemikalier på halgulv tilledes graven. Der udføres kun småreparationer og efterfyldning af væsker på værkstedet, idet bilerne serviceres på eksterne værksteder. I den i forlængelse af garageanlægget tilbyggede koldhal findes den indendørs vaskeplads samt reconditioneringsanlæg, der således siden meddelelse af godkendelsen er blevet overdækket. Reconditioneringsanlægget består af olie-vand separation, idet oliefasen op-lagres i 3 stk. 1.000 liters tankanlæg, og vandfasen bortskaffes til kloak via olieudskilleranlæg. Der foretages vaskeaktiviteter på indendørs vaskeplads samt på udendørs vaskeplads. Begge vaskepladser er "nyetablede" i forhold til den vaskeplads, der er omtalt i virksomhedens spildevandstilladelse. Der foretages brændstoppåfyldning af egne køretøjer ved eget brændstoftankanlæg. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer siden sidste tilsyn, bortset fra anskaffelse af yderligere en slamsugerbil og etablering af spildbakke i teknikhus ved vaskeplads.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden har intet miljøledelsessystem, hverken certificeret eller ikke certificeret.

Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Den normale arbejdstid er mandag til torsdag kl. 7 - 16, fredag kl. 7 - 12. Derudover er der tilkaldt døgnet rundt, alle årets dage.
Antal ansatte	Der er 10 ansatte, heraf 2 på kontoret.
Ressourcer	Ifølge BBR sker bygningsopvarmning ved brug af naturgas.
Andet	Andre tilladelser: Virksomheden er den 28. september 1994 efter dagældende bekendtgørelse om olie- og kemikalieaffald meddelt tilladelse til separering af mineralolieaffald (fritagelse for benyttelsespligt vedr. indsamlings- eller afleveringsordninger for olie- og kemikalieaffald). Tilladelsen kan højst meddeles for 4 år ad gangen, hvorfor tilladelsen anses historisk. Virksomheden er i det nationale affaldsregister registreret som IMF, dvs. som indsamlingsvirksomhed med forbehandling.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	I hht. vilkår 7 i spildevandstilladelse af 15. juni 1990 skal der mindst en gang årligt udtages spildevandsprøve efter olieudskilleranlægget til analysering, og analyseresultatet skal senest 14 dage efter prøveudtagning tilsendes kommunen. Der udtages en spildevandsprøve en gang hvert år til analyse af olie (udføres af Eurofins). Det oplyses dog ved tilsynet, at der ikke er blevet udtaget prøve i år 2020 grundet Coronasituationen. Analyserapport fra 2021 blev udleveret af virksomheden under tilsynet, og viser et olieindhold på 14 mg/L. Det anbefales virksomheden at aftale med analysefirmaet, at analysefirmaet tilsender kopi af analyserapport direkte til kommunen, hvorved der sikres en automatik heri. Tømning af eget olieudskilleranlæg føres i logbog.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Råvarer og kemikalier	Der opbevares kemikalier i hal 1 på spildbakke - olie til bilernes vacuumpumpe, samt beholder til olieholdigt affald herfra. +Smøreolie. Sæbemidler til brug for vaskeaktiviteter, opbevares over spildbakker i teknikhus ved vaskeplads. Der er afløb i rummet via olieudskilleranlægget på vaskepladsen. Dieselolie til køretøjer oplagres i dieselolietank opstillet i teknikhuset ved vaskepladsen. Brændstofudlevering fra tank til køretøjer sker på betondæk på vaskeplads med afledning af spild via olieudskilleranlæg til kloak. AdBlue oplagres i 1.000 liters palletank uden spildsikring i garageanlæg, etableret med ikke-tæt betonstensbelægning. Saltsyre ved dieselolietanken i teknikhus, står på spildbakke.
-----------------------	--

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand	***** Ejendommen er beliggende i et i spildevandsplanen udlagt kloakopland med separatkloakering, dvs. at spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning, forsynet af spildevandsforsyningselskabet. Der genereres industrispildevand med afledning via kloaksystemet med følgende spildevandsstrømme: Afløb fra inspektionsgrav (lav smøregrav) i hallen, spild afledes via olieudskilleranlæg. Vaskeaktivitet på indendørs og udendørs vaskeplads. Vaskeaktiviteter sker under anvendelse af både koldvands- og hedvandshøjtryksrensere, samt vaskekemi. Afløb i teknikhuset ved vaskepladsen, med afledning via olieudskilleranlægget på vaskepladsen. Overskudsvand fra olieseparatoringstanken, der afledes via sandfang og olieudskiller. Spildevandstilladelse: Virksomhedens spildevandstilslutningstilladelse af 15. juni 1990 omfatter afvandet spildevand fra udendørs 7 m3 containergrav til afvanding af sand og ristestoffer, fra udendørs 20 m3 containerplads for afvanding af olieholdigt flydende affald, samt spildevand fra vaskeaktiviteter på 200 m2 uoverdækket vaskeplads. Tilladelsen dækker således ikke alle virksomhedens nuværende industrispildevandsforhold. Endvidere bemærkes det, at efterkommelse af vilkår 3 i tilladelsen om nedrosling til 2 l/sek. sker ved, at spildevandsafledningen foregår via en 2" hane. Tilladelsens vilkår 6 efterkommes ikke, idet der ikke er etableret en måler, som kan registrere den afledte spildevandsmængde fra separatoringstanken. Vedr. vilkår 7 skal der mindst een gang årligt udtages spildevandsprøve efter olieudskilleranlægget til analysering, og analyseresultatet skal senest 14 dage efter prøveudtagning tilsendes kommunen. Der udtages en spildevandsprøve en gang hvert år til analyse af olie (udføres af Eurofins). Det oplyses dog ved tilsynet, at der ikke er blevet udtaget prøve i år 2020 grundet Coronasituationen. Virksomheden ikke helt sikker på, at analyserapport altid eftersendes til kommunen. Analyserapport fra 2021 blev udleveret af virksomheden under tilsynet, og viser et olieindhold på 14 mg/L.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Sandfang/udskillere	Der findes et sandfang og et olieudskilleranlæg på ejendommen ved den udendørs vaskeplads, hvortil spildevandsstrømmene fra virksomhedens aktiviteter tilledes. Virksomheden tømmer selv sine sandfang og olieudskilleranlægget og fører logbog over tømningerne.
---------------------	---

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1002	Diesel	4.000	2012	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	I hal 1 er der containere/beholdere til brændbart affald, pap, plast, metal, madaffald og til farligt affald. Affaldet bortskaffes af Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolie fra oliesepareringstanken opbevares indendørs i koldhal i 3 stk. 1.000 liters dobbeltvæggede tanke. Et tidligere anvendt underjordisk 6 m3 lagertank for spildolie benyttes ikke længere. Spildolie og skimmet olie fra olieseparatoren bortskaffes til Avista Oil. Der opsamles batterier, metalaffald, spraydåser (i hver sin spand), der afleveres på Genbrugspladsen. Virksomheden har klippekort hertil. Stena Miljø henter evt. andet kemikalieaffald (som virksomheden har suget op i forbindelse med trafikuheld, spild på virksomheder, o.l.). Rester fra sandcontaineren, eksempelvis meget opsugt 'kloaksand' fra tømning af sandfang, vejbrønde mm., og evt. indeholdende olieslam, leveres til Jordrens Syd. Alle mængder er registreret og kan fremvises ved forlangende.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Jordforurening*	MANGLER
-----------------	---------

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke fundet behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Godkendelsespligt som bilag 1-virksomhed: Det vurderes, at virksomhedens kapacitet overstiger kapacitetsgrænsen for godkendelsespligt efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.1, og at virksomheden derfor fremadrettet bør reguleres som en bilag 1 virksomhed. Spildevandstilladelse: Virksomhedens spildevandstilslutningstilladelse af 15. juni 1990 omfatter afvandet spildevand fra udendørs 7 m3 containergrav til afvanding af sand og ristestoffer, fra udendørs 20 m3 containerplads for afvanding af oliehol-digt flydende affald, samt spildevand fra vaskeaktiviteter på 200 m2 uover-dækket vaskeplads. Tilladelsen dækker således ikke alle virksomhedens nuværende industrispildevandsforhold, og bør fornyes. Vilkårsoverholdelse: Spildevandstilladelsens vilkår 6 efterkommes ikke, idet der ikke er etableret en måler, som kan registrere den afledte spildevandsmængde fra separeringstanken. I hht. vilkår 7 i spildevandstilladelse af 15. juni 1990 skal der mindst een gang årligt udtages spildevandsprøve efter olieudskilleranlægget til analysering, og analyseresultatet skal senest 14 dage efter prøveudtagning tilsendes kommunen. Der udtages en spildevandsprøve en gang hvert år til analyse af olie (udføres af Eurofins). Virksomheden ikke helt sikker på, at analyserapport altid efter-sendes til kommunen. Det anbefales virksomheden at aftale med analyse-firmaet, at analysefirmaet tilsender kopi af analyserapport direkte til kommunen, hvorved der sikres en automatik heri. AdBlue oplagres i 1.000 liters palletank uden spildsikring i garageanlæg, etableret med ikke-tæt betonstensbelægning, hvorved der er risiko for forurening til jord, grundvand og/eller overfladevand samt evt. til kloaksystemet.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)),

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kjeld Refstrup Pedersen
Miljømedarbejder