

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Lemvej 2B, 6900 Skjern
CVR:	39668556
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-06-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Boring syd for Lemvej 15 (DGU nr. 93.562): **Der skal etableres overdækning af boringen.**
 - Boringen fremgår af markvandingstilladelse for Gadegårdsvej 3: Tilladelsen er udløbet/bortfaldet 08-04-2025.
 - **Der skal søges om fornyelse af tilladelsen.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser

20-02-2025	Indskærpelse, Miljø	Gylle må ikke udbringes på frossen jord.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	04-04-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra april 2022 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Tilbygning + ny 4.000 m³ gyllebeholder er ikke etableret.
Staldtype	Toklimastalde, delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Teltoverdækning af begge gyllebeholdere. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger lukket: Ok.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring husdyranlægget ud mod Ringkøbingvej skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Vilkår, Ny gyllebeholder (Ikke etableret): - Der skal senest et halvt år efter ny gyllebeholders opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen ud mod Lemvej i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommende efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Husdyrbruget er ikke et IE-brug.
Vilkår energioptimering	- På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek. <u>Vurdering:</u> Der er tidligere skiftet belysning til LED og ventilation er skiftet til frekvensstyret.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Klimastald 1	Ja	1.524	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
2	Klimastald 2	Ja	2.534	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
3	Klimastald 3 (2017)	Ja	2.244	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
4	Klimacontainere	Ja	128	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Klimasektion tilbygning	Nej	760	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 17-06-2025: 20.000 smågrise. Ifølge gødningsregnskab:

	- 2023/2024: 113.174 smågrise (5,8-30,8 kg.) - 2022/2023: 119.654 smågrise (5,8-29,1 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	- Der må opføres en ny klimasektion i forlængelse af den eksisterende klimastald 3 på i alt 875 m2, hvoraf produktionsarealet udgør 760 m2. - Stalden skal etableres med staldsystemet toklimastald, delvis spaltegulv til smågrise. <u>Vurdering:</u> Tilbygning er ikke etableret ved tilsynet. <u>Vilkår:</u> Drænet omkring ejendommen til overfladevand fra markerne skal flyttes, så afstandskravet på 15 meter til bygningerne og gylletankene er overholdt.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak på mark ved hede: Er fjernet.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2002	11-09-2019	10	765	3.200	Teltdug	Beholder kontrolleret 11-09-2019.
Gyllebeholder	01-01-2017		10	861	3.940	Teltdug	
Gyllekanaler	02-01-2002			0	140		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-2002			0	21		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne gyllebeholdere på andre adresser.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3.200 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.940 m3. Opført 2017. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Ny gyllebeholder (4.000 m3) på Lemvej 2B er ikke etableret.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
Gylleudbringning	Gyllekørsel 20-02-2025 på frossen jord: Ved Lemvej/Lemvej 2B. Gylle køres ud på frossen jord. <u>Vurdering:</u> Gylle må ikke udbringes for frossen jord. Hvis det igen konstateres, at gylle udbringes på frossen jord, må det af ejer/maskinstation forventes, at forholdet bliver anmeldt til politiet.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Øster Lemvej 19		4.000
Afgive til opbevaring	Holstebrovej 95		600

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	02H13708	Tank	H2500	2008	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2033

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 2008 står på fast bund. 1.200 liters tank fra 2001 blev ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares/håndteres ved Holmager 2. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).

Vandindvinding, Mark + Zoner	Boring syd for Lemvej 15 (DGU nr. 93.562) er registreret under markvandingstilladelse for Gadegårdsvej 3: - 3 boringer (DGU nr. 93.464, 93.544 og 93.562): 109.200 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet 08-04-2025. - o Der skal søges om fornyelse af tilladelsen. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. Der skal etableres overdækning af boringen. <u>Andbækvej 5 (ved nr. 7):</u> Markvanding, grundvand: 2 boringer (DGU nr. 93.374 og 93.415): 42.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	<u>Vilkår:</u> Drænet omkring ejendommen til overfladevand fra markerne skal flyttes, så afstandskravet på 15 meter til bygningerne og gylletankene er overholdt. Tagvand afledes til: - Stald 1: Via drænen til vejgrøft. - Stald 2 og 3: Til mindre forsinkelsesbassin. Bassinet har afløb til dræn/rør. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres nedsivning af regnvand eller etableres et større forsinkelsesbassin.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Eksisterende forsinkelsesbassin langs med Ringkøbingvej modtager vand fra stald 2 og 3: Overløb til dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald tages med til Holmager 2. Vær opmærksom på, at affald skal sorteres og håndteres særskilt: - Plast for sig. - Pap for sig. - Osv.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka fra plads ved indkørsel/læhegn.

Generelle bemærkninger	
Opvarmning af staldanlæg	Der er etableret jordvarmeanlæg til opvarmning af staldanlæg.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-06-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.