



Rapport for miljøtilsyn hos Mellemd Depot af opgravet jord, Aalborgvej 74, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	32651798
E-mail	heidi.madsen@aalborgforsyning.dk	P. nr.	1016056320

Virksomhedstype	K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Godkendelsesdato	9. maj 2025

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Mellemd Depot af opgravet jord ifm. separat kloakeringsprojekt i Nibe. Arealet udgør ca. 5000 m ² . Der er tale om udelukkende et mellemd Depot af opgravet jord. Projektet forventes realiseret over 10-årig periode.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
5000		7-18		

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, støv	Ved tilsynet var der intet at bemærke.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 20-21. Der er stillet vilkår, at støvende oplag skal befugtes.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der forekommer støj ifm. til og frakørsel samt intern kørsel på pladsen.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 22-30. Vurderes overholdt.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der bliver ikke generet spildevand. Overfladevand nedsiver lokalt.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen udskilleranlæg på pladsen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på pladsen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der opbevares ikke råvarer på pladsen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der produceres ikke affald på pladsen. Overskudsjord bortskaffes til godkendt modtager.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Pladsen ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Mellemdepot ligger i landzone. Der er meddelt landzonetilladelse.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ved tilsynet blev drøftet, hvorledes der føres logbog over tilførte partier af jord, som indkøres på mellemoplaget. På byggemøder hver 14 dag blev opgjort og opsamlet på punkter til egenkontrol – herunder jordmængder til og fra mellemdepotet. Endvidere blev drøftet visuel kontrol af tilførte jordlæs. Der føres visuel kontrol under selve udgravningen langs kloaktracé.
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt.
Bæredygtighed*	Der arbejdes på at genindbygge den jord, som opgraves i forbindelse med kloakprojektet. Ellers arbejdes for at jorden afsættes til nyttiggørelse til projekter.