

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 25-02-2025 -
Niels Petersen Fischer m.fl., Errestedvej 44, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Niels Petersen Fischer		
Adresse	Errestedvej 44, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	52168
E-mail	rogstrupgaard@gmail.com	CVR nr.	34965765
Mobil	22141354	P nr.	1018283081

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/3803
Godkendelsestype	VVM		
Ændret tilladelse	28-06-2019		
Tilladte dyreenheder	113,67		
Registreret dyreenheder i alt	82,30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Johan og Niels Petersen Fischer, landmænd Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	I begge stalde med gardiner er der opsat limsnor i hver side indendørs og under udhænget i hver side. I den gamle svinestald er der 3 limsnore opsat. Der er presenning over møddingen. Der anvendes staldren her og i den gamle svinestald.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages basis tilsyn, hvor der ses på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.080	113,67	28-06-2019	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladte dyrehold er på 4.208 slagtesvin (32-107 kg) svarende til 116,9 DE (på daværende tidspunkt) i en VVM-screening fra 23/10-2003. Dette dyrehold er ændret ved at anvende afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen, hvor mindre ændringer i afgangsvægten anses som en bagatel og dermed ikke omfattet af § 15 anmeldelsen om skift i dyretype. Den gældende tilladelse til dyrehold er fremadrettet: - 4080 slagtesvin (32-112 kg) eller - 4010 slagtesvin (32-113 kg) I henhold til CHR er svineproduktionsbesætningen ophørt 15. januar 2025. Status på tilsynsdagen den 25. februar 2025: Der er bestilt ny svinebesætning, men der er pt. ingen svin at få. Ejer forventer at der kommer svin i stalden i løbet af foråret 2025. Der er ingen heste på ejendommen. Gødningsregnskabet 2022-2023: - 1.247 slagtesvin (27,5 - 121,4 kg) - 1.248 slagtesvin (27,5 - 121,4 kg) - 1 hest (under 300 kg) Gødningsregnskabet 2021-2022: - 50 slagtesvin (30,1 - 114,8 kg) - 1.587 slagtesvin (30,1-114,8 kg) - 1.745 slagtesvin (30,1-114,8 kg) - 1 hest (under 300 kg) Gødningsregnskabet 2020-2021: - 55 slagtesvin (32 - 115 kg) - 1.368 slagtesvin (32 - 115 kg) - 2.4000 slagtesvin (32 - 115 kg) - 1 hest (under 300 kg)

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1976	0	80	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	03-07-1998	0			ajlebeh. på 80 m ³ er slettet - ejer opl.
Gyllebeholder	22-05-2005	17-08-2015	762	3.021		forhånds-anm. dec 2003

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2005 på 3021 m ³ . Der har været beholderkontrol den 17/8-2015. Næste beholderkontrol er i 2025. PT er der en aftale med biogas.
Flydelag	Der er automatisk flydlag pga. biogas.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Fast gødning fra sygestald opbevares på møddingsplads. Møddingspladsen har støbt bund, sidebegrænsning i form af mur og afløb til forbeholder. Der strøs med kalk/staldren på møget inden det overdækkes, så fluerne dræbes. Møddingen var overdækket med vand- og lufttæt plastic.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved siden af møddingspladsen er der en vaskeplads/påfyldningsplads for marksprøjte.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i staldene.
Husspildevand	Husspildevand afledes til offentlig kloak

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er ind- og udleveringsrampe med støbt bund, tætte sider og afløb til forbeholder. Rampen er under renovering og forventes at være tæt og klar inden der kommer svin.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er støbt gulv med opkant i rummet således at dunke fremover kan opbevares på gulvet. Det er i bygning 11.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter med kappe over og afhentes af Daka. Det er ved bygning 9.
Spildolie	Spildolie opbevares i tromle og bortskaffes via Avista Oil.
Batterier	Afleveres på genbrugspladsen eller bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Afleveres på genbrugspladsen via nummerpladeaflysning.
Plastaffald	Afleveres på genbrugspladsen via nummerpladeaflysning.
Gammelt jern	Afhentes eller afleveres til Jespers Skrot Handel.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Afleveres på genbrugspladsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er opsat limsnor i begge sider af hver stald med gardiner - indvendigt og udvendigt. I sygestalden er det også opsat. Der benyttes staldren. Møg på møddingspladsen er overdækket.
Rottebekæmpelse	Ved rottebekæmpelse benyttes den kommunale ordning og der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Roustrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning sker ved halmfyr og aske herfra kommer i gyllebeholder.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
25-02-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk og på møddingspladsen.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er under 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet stalden ligger i en afstand af 40 meter fra nabobeboelse.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. marts 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk