

## Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 10.12.2021

Navn	Cirkle K Danmark A/S Virum
Adresse	Kongevejen 205, 2830 Virum
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1003108125
Virksomhedstype	Autoværksteder: Etablering og drift af autoværksteder m.v.
Miljørisikoscore / Dato	4,34 / 10.12.2021
Baggrund for tilsynet	
Hvad er der ført tilsyn med	Der er blandt andet ført tilsyn med vaskehal og belægning på servicestationen Cirkel K, Kongevejen 205, Virum
Konstateret jordforurening	Nej
Er der meddelt håndhævelser	Nej
Konklusion	Belægning ved salgsstederne skal udbedres. De er ikke i helstøbt beton med afløb. Ekstra vaskekemikalier skal opbevares på spildbakke.