

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Skolevej 54, 6920 Videbæk
CVR:	68680255
Type:	L01B: Landbrug primært med kvæghold 15-75 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-10-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der var ikke noget at bemærke ved tilsynet

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	26-04-1985
Tilladte dyreenheder	62,10
Staldtype	Bindestald + dybstrøelse Udgående i sommerhalvåret

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. stude, 6-27 mdr.	Bindestald, gødningsriste	52	24,76	26-04-1985
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	28	37,33	26-04-1985

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko ov. 600 kg u. opdr.	Bindestald, m. Grebning	0	0,0	0,0	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,0	0,0	0,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Bindestald, m. Grebning	6	2,9	19,0	27,1

Dyrehold/produktionsareal

Afløb fra stald	Afløb til ajlebeholder
Dyrehold	6 stk kødkvæg

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Alt grovfodet er i wrap-baller.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Uændret, afløb til ajlebeholder. I vinterhalvåret er der daglig tilløbs til pladsen. Møddingen fra pladsen udbringes 1 gang om foråret. Om sommeren anvendest pladsen til haveaffald

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	300	0	

Beholderoversigt

Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800		0	60		

Ajlebeholder	01-01-1970			0	40	Intet	
Gyllebeholder	01-01-1987	25-10-2019	10	31	125		Beholderkontrol udført den 25-10-2019. Ingen bemærkninger.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987			0	30	Intet	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 15,03

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 43,66

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Ajlebeholder	Uændret.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 125m ³ Beholderkontrol ok, sidst udført den 25-10-2019 uden anmærkninger Dykket indløb. Beholderen er tom ved tilsynet. I vinterhalvåret afledes gyllen til ajlebeholder. Gyllen pumpes over i gyllebeholder kort tid før maskinstation kommer og afhenter gyllen.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2008	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ok, er reg.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Kun lidt i et aflåst skab i værkstedet.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Der er indlagt byvand
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er tilladelse til 26.000 kbm/år. Tilladelsen udløber 26/9 2023
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen.

Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem åben grøft
--------------------------------------	----------------------------

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen i Videbæk.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på møddingspladsen, der har dog ikke været døde dyr i mange år.
Slam (bruger)	Ingen

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-10-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,68
Vægtet score	2,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Frank Tolbøll

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.