

Morsø Kommune

Tilsynsrapport – Markmølle Dambrug

Tilsynsdato: 18. oktober 2016
Tilsynstype: ordinært årligt dambrugstilsyn
Navn: Erik Borregaard
Adresse: Frueled 78, 7900 Nykøbing M
CVR.nr: 12360789

Karakter: Godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33

Morsø kommune har ført tilsyn i henhold til miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven samt af de bekendtgørelser, der er udarbejdet med hjemmel i disse love.

Morsø Kommune har ført tilsyn med følgende:
Indretning og drift
Affaldshåndtering og –opbevaring
Olietanke

Tilsynet har ikke givet anledning til nogen bemærkninger.

- Det indskræpes at slam i slamdepotet skal afhændes inden 1. marts 2017.
- Overfaldskanten på afløbsbygværket skal forhøjes således at vandføringen til enhver tid kan måles.

Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Opfølgning
Der er ikke foretaget en opfølgning.