

Tilsynsrapport

Tilsyn udført 11. januar 2022

Abildtorpe Karosseri

Løjtoftevej 278, 4900 Nakskov

CVR-nr: 33935706

P-nr.: 1017143987

SagsID: 445289

Sagsnummer: 09.20.02-K08-38-21

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed

Team Natur og Miljø

"Virksomhed og Spildevand" – virksomhedogaffald@lolland.dk

Telefon: 5467 6767

Fruegade 7, 4970 Rødby

Bilag 1

Virksomhedstype

Virksomheden er et autoværksted og dermed omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Baggrund for tilsynet

Tilsynet var et varslet prioriteret tilsyn. Seneste tilsyn var i 2020.

Håndhævelser medført af tilsynet

Tilsynet medførte ingen håndhævelser.

Punkter, der er ført tilsyn med

- Opfølgninger på tilsyn fra sidste tilsyn
- Tankanlæg
- Farligt affald

Jordforurening konstateret på tilsynet

Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynstidspunktet.

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Indskærpsler meddelt i 2020 er efterkommet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.