

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Jørgen Jensen Distribution A/S
Uhregårds Alle 2, 7430 Ikast

16. november 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
01-05-2025

Udført på Jørgen Jensen Distribution A/S
Uhregårds Alle 2, 7430 Ikast
CVR-nr.: 15113197
P-nr.: 1000862719

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Fra virksomheden deltog Anders og Dan Borg og fra Ikast-Brande Kommune Birgitte Hansen.
1.2 Etableringsår	Virksomheden er etableret pr. 1. december 1991.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



1.3 Antal ansatte	Der er ca. 100 ansatte i firmaet fordelt på 80 chauffører, 3 mekanikere samt lager og administration.
1.4 Daglig driftstid	Autoværkstedet fra kl 7 - 16. lastbilerne kører til og fra virksomheden døgnet rundt. (Sø-Fr)
1.5 Processer	Processerne er traditionelle værkstedsaktiviteter med udskiftning af dele, olieskift/-smøring etc. Virksomheden har eget tankanlæg med en 50.000 liters ned-gravet olietank sydøst for den nye vaskehal. Tankanlægget er syd for den nye vaskehal. Den nye vaskehal som kan vaske en hel lastbil på ca. 10 mi-nutter har blandt andet undervognsskyl med et tryk på 40 bar. Der er etableret 2 sandfang, koalesensudskillere, pumpebrønd og målebrønd i forbindelse med anlægget. Der anvendes recirkuleret vand til samtlige skyl på nær det sidste, hvor man først og fremmest bruger regnvand fra tagfladerne.
1.6 Maskiner og anlæg	Traditionelle autoværkstedsmaskiner incl. udsugning, der er placeret i rummet bag ved værkstedet. Der er etableret filter på udsugningen, der også har monteret lyddæmper.
1.7 Transport	Udover virksomhedens egne biler er der i snit 1 transport til værkstedet dagligt.
1.8 Udendørs aktiviteter	Udendørs arealer bruges til parkering/transportplads. Endvidere er der nord for vaskehallen etableret en renseplads, hvor man med hedsvandrensere kan rengøre lastbilerne under bunden. Vandet ledes via sandfang og olieudskillere (er på tømningsordning) til kommunalt rensningsanlæg.
1.9 Vaskeplads	Der er etableret en udendørs renseplads, som ikke bruges ret meget. Spildevandet ledes gennem sandfang og olieudskillere inden det afledes til rensningsanlægget.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i kommuneplansområde: 1.E3.8.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Der er ca. 150 m til nærmeste boligområde, som er beliggende nordøst for virksomheden.



2.3 Renere teknologi	Ved køb af nye lastbiler tilstræbes at få biler med de mindst forurende motorer. Der bruges miljøvenlige vaskemidler.
2.4 Egenkontrol og dokumentation	Ikke relevant.
2.5 Miljøledelse	Nej.
3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpesoffer	Olier mm opbevares på lageret samt i værkstedet.
3.2 Opbevaring af råvarer og hjælpesoffer	Olier mm opbevares på lageret samt i værkstedet.
3.3 Olietanke	Der er to nye tanke til hhv. motorolie og spildolie i værkstedet, hvor der er monteret bordplade på tankene og disse bruges som arbejdsborde. Rumindholdet af hver tank er ca. 2 m3. Der er en nedgravet olietank fra 1991 med dieselolie.
3.4 Tankanlæg	Der er tankanlæg til påfyldning af lastbilerne.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Der er orienteret om PFAS-problematikken.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Kemikalier opbevares enten i rummet bagved værkstedet eller ved de enkelte arbejdspladser på værkstedet eller i vaskehallen.
3.7 Opbevaring af olie	Spildolie og motorolie blev tidligere opbevaret i tanke i rummet bagved værkstedet. Der er nu to nye tanke til hhv. motorolie og spildolie i værk-stedet, hvor der er monteret bordplade på tankene og disse bruges som arbejdsborde. Rumindholdet af hver tank er ca. 2 m3. Der er en nedgravet olietank fra 1991 med dieselolie.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Der er monteret filtre på svejseudsugningen . Der CO2-svejses samt lidt ilt/gas.
4.2 Punktudsug	Afkast fra punktudsug er ført over tagryg.
4.3 Svejsning	Der CO2-svejses lidt samt anvendes ilt/gas.



4.4 Maleanlæg	Ikke relevant.
4.5 Energianlæg	Der fyres med naturgas i hele virksomheden.
4.6 Skorstene fra fyringsanlæg	Afkast fra fyringsanlæg er ført over tagryg.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Der er monteret lyddæmpere på udsugningen. Biler starter kl. 5.30 for at kunne blive læsset fra kl. 6.00. Tomgang bliver påtalt. Der har ikke været klager over støj fra virksomheden de senere år.
5.2 Støjklider	De primære støjklider fra virksomheden er lastbiler, der kører inde på virksomheden samt ved til- og frakørsel fra virksomheden.
5.3 Kompressor	Kompressoren er placeret i rummet bag værkstedet.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Virksomheden har ikke decideret processpildevand men spildevand fra vaskehallen. Spildevandet ledes gennem sandfang og olieudskillere inden det afledes til Ikast Rensningsanlæg. Der er udarbejdet tilslutningstilladelse for virksomheden.
6.2 Sanitært spildevand	Sanitært spildevand afleveres til Ikast Rensningsanlæg.
6.3 Fedtudskillere	
6.4 Overfladevand	Overfladevandet ledes til offentlig kloak.
6.5 Olieudskillere	Der er 3 koalesensudskillere på virksomheden (fra værkstedet, vaskehallen og ved oliestanderen). De er tilmeldt tømningsskemaet ved Marius Christensen.



6.6 Sandfang	Der er etableret sandfang ved hver olieudskiller. De er tilmeldt tømningsordning ved Marius Christensen.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Det metal som ikke kan genbruges afleveres til jernhandler - Hammerum Produkt. Batterier/akkumulatorer opbevares i 2 dertil indrettede containere afhentes af Hammerum Produkt. Pap/papir presses i ballepresser og afsættes til Stena. Plast i henholdsvis klar og farvet presses i ballepresser og afsættes til Stena. Brændbart affald bortskaffes af Marius Christensen. Olieudskiller og sandfang fra både vaskehal, værksted og rensepladsen er tilmeldt tømningsordning og tømmes 2 gange årligt af Marius Christensen.
7.2 Farligt affald	Spildolie, som opbevares i 2.000 liters tank i værkstedet, afleveres til Marius Pedersen. Oliefiltre afleveres til Marius Pedersen. Bremsebelægninger afleveres til Marius Pedersen.
7.3 Affaldstransportør	Det er følgende firmaer, der kører med affaldet: - Marius Christensen - Marius Pedersen - Stena - Hammerum Produkt.
7.4 Håndtering farligt affald	Det farlige affald håndteres i henhold til kommunens affaldsregulativ. Evt. spild opsamlles med kattegrus eller andet egnet materiale og afleveres til godkendt modtager.



Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælge "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	Jørgen Jensen Distribution A/S
Virksomhedens adresse	Uhregårds Alle 2, 7430 Ikast
Virksomhedens CVR-nummer	15113197
Virksomhedens P-nummer	1000862719
Dato for tilsyn	01-05-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	Autoværksteder: Etablering og drift af autoværksteder m.v.
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest 1. december 2025**.

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.