



Bil2Ballerup ApS
Gl Rådhusvej 28
2750 Ballerup

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 12. februar 2019

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-G01-1-19

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 6. februar 2019

| | |
|-----------------------|---|
| Virksomhedens navn | Bil2ballerup ApS |
| Virksomhedens adresse | Gl Rådhusvej 28, 2750 Ballerup |
| CVR nummer | 38748769 |
| Matrikel | 9 BØ, Ballerup By, Ballerup |
| Telefonnummer | 5364 4464 |
| Virksomhedstype | Autoværksteder Q01 |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn (frekvens hvert 4. år) |
| Deltagere på tilsynet | Lill Dueholm, Ballerup Kommune og to ansatte hos Bil2ballerup ApS |
| Tilsynet omfattede | Hele virksomheden (aktivitet og affald) |

Oversigtskort for Gl Rådhusvej 28, 2750 Ballerup



Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn i 2015. Som opfølgning på tilsynet udført den 6. februar, indskærpes det at affaldet håndteres efter kommunens Regulativ for erhvervsaffald 2018, se *Opbevaring/afhentning af affald* nedenfor.

Generelt vedrørende Bil2ballerup ApS

Aktiviteter

Virksomheden udfører mekanisk reparation af biler.

Jordforurening

Ejendommen er registreret muligvis forurennet på vidensniveau 1 (V1), se kort ovenfor angivet med blå.

Kloakering

Ejendommen er fælleskloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med naturgas.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden har intet processpildevand.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i bl.a. fraktionerne brændbart, metal og farligt affald.

Opbevaringen af affald udendørs, kan muligvis udgøre en risiko for jord, luft eller grundvand. Det indskærpes:

at affaldet der ligger på jorden ved siden af spildolietanken håndteres til de dertil indrettede containere, **snarest og senest den 22. februar 2019** og

at der udvises påpasselighed når spildeolien skal påfyldes tanken. Ved tilsynet havde der været et mindre spilduheld som var håndteret med savsmuld mv.

Vi planlægger et opfølgende tilsyn på ejendommen ultimo februar 2019.

Miljørisikovurdering

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Dato for vurdering | 06-02-2019 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| C. Håndtering og opbevaring | 3 |
| D. Emissioner | 3 |
| E. Sårbarhed | 5 |
| Vægtet sandsynlighed | 2,60 |
| Vægtet konsekvens | 3,68 |
| Vægtet score | 3,14 |

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 1. kvartal 2023.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm