

Silkeborg Autoforum A/S
Bredhøjvej 2
8600 Silkeborg

Att.: Finn Christiansen
Mail: vaerksted@autoforum-silkeborg.dk

25. januar 2019

Miljøtilsyn hos Silkeborg Autoforum A/S, Bredhøjvej 2, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har den 13. december 2018 gennemført et miljøtilsyn hos Silkeborg Autoforum A/S, Bredhøjvej 2, 8600 Silkeborg.

Tilsynet er ført efter Miljøbeskyttelsesloven. Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået, og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport.

Virksomheden var ved tilsynet repræsenteret af Finn Christiansen.
Tilsynet blev foretaget af Dorthe Dahl, MiljøInform på vegne af Silkeborg Kommune.

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden opbevarer olier og kemikalier i originalemballage på betongulv i nærheden af afløb samt udendørs under et halvtag på belægnings sten.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det **indskærpes**, at virksomheden opbevarer olier og kemikalier som beskrevet her over. Dokumentation i form af fotodokumentation for, at indskærpelsen er efterlevet, skal

fremsendes til Silkeborg Kommune **inden den 28. februar 2019** på mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk.

2. Datablad over virksomhedens vaskekemikalier ønskes fremsendt inden den 28. februar 2019 på mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk
3. Virksomheden opbevarer jern i en jerncontainer. Containeren er uoverdækket. Det er oplyst, at jernaffaldet ikke er olieholdigt.

Kommunens bemærkninger

Jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Såfremt der er olie- og/eller kemikalier på jernaffaldet, skal containeren være overdækket.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2019.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet, er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på 24 20 36 93 eller dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Emma Fitzmaurice Vestergaard
Biolog

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	13. december 2018
Virksomhed	Silkeborg Autoforum A/S
CVR-nummer	10092426
P-nummer	1009349312
Adresse	Bredhøjvej 2
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Finn Christiansen
E-mail	vaerksted@autoforum-silkeborg.dk
Telefonnummer	86 82 82 00
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Finn Christiansen
Tilsynsførende	Dorthe Dahl

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheden reguleres efter spildevandstilladelse af 27. august 2009.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med service, reparation og klargøring af virksomhedens salgsbiler.

Der sælges årligt ca. 700 personbiler/varevogne.

Der foretages årligt ca. 700 reparationer, hvoraf de 90 % er på salgsbiler.

Der udføres årligt ca. 700 bilvask i vaskehal.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, olietanke, produktionsareal fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- 5 stk. Lifte
- 1 stk. Dækmaskine
- 1 stk. Søjleboremaskine
- 1 stk. Hydraulisk presse
- 1 stk. Skæreværktøj
- 1 stk. Klippeværktøj
- 1 stk. Slibeværktøj
- 1 stk. CO₂ svejseanlæg
- 1 stk. Punktsvejser
- 1 stk. Bremsevasker (anvendes i begrænset omfang)

Belægningstyper

Værksted og vaskehal: Beton

Udendørs udstilling: Belægnings sten

Affaldsskur: Belægnings sten

Virksomhedens areal

Virksomhedens samlede areal er på ca. 1.700 m². Heraf udgør produktionsarealet ca. 500 m², lager ca. 200 m² og salg og udstilling 1.000 m²

Antal ansatte

Der er beskæftiget 11 personer på virksomheden, hvoraf 4 personer på værkstedet og lageret og 2 i klargøringen samt 4 personer på salgs- og kontorområdet samt 1 bogholder.

Driftstid

Mandag - onsdag kl. 7⁰⁰ - 15³⁰
Torsdag kl. 7⁰⁰ - 15⁰⁰
Fredag kl. 7⁰⁰ - 14¹⁵

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Virksomheden anvender følgende flydende råvarer i produktionen:

Motorolie, hydraulikolie, gearolie, bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske samt vaskeprodukter til manual vask.

Virksomheden bruger årligt ca. 600 l af diverse vaskemidler.

Opbevaring og håndtering

Virksomhedens olieprodukter mv. opbevares dels udendørs i 200 l tønder på belægningssten i aflåst skur samt indendørs i tønder/mindre beholdere på betongulv, hvor der er afløb til kloak. Vaskeprodukter opbevares indendørs i dunke på betongulv uden afløb til kloak.

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde pr. år	Transportør
Spildolie	Spildolietank	1.000 l	Avista Oli
Kølervæske	ABAS-container	71 l	ABAS
Bremsevæske	ABAS-container	24 kg	ABAS
Oliefiltre	ABAS-container	44 kg	ABAS
Akkumulatorer	Container	60 stk.	ABAS

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde pr. år	Transportør
Bremse-vasker-vand	ABAS-container	Ikke oplyst	ABAS
Bremse- og koblingsbelægning	Jerncontainer	Ikke oplyst	Afleveres med jernaffald
Lysstofrør	-	Ikke oplyst	Retur med elektriker
Spraydåser	Plast tønde	Ikke oplyst	ABAS
Olie- og benzinudskillere	-	Ikke oplyst	Olieudskilleren er sidst tømt 26.1.18
Katalysatorer		Ikke oplyst	Retur til leverandøren
Metalskrot	Jerncontainer	Ikke oplyst	Bradahl
Dæk	Ude	Ca. 500 stk	Øksendal
Industriaffald herunder papir og pap	Container	Ikke opgjort	ABAS

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Spildolie:

Opbevares i 1000 l overjordisk tank, der står i et aflåst skur på belægnings sten.

Brugte batterier:

Opbevares i lukket plastbeholder udendørs på belægnings sten.

Spraydåser:

Opbevares i plasttønde på belægnings sten i aflåst skur.

Oliefiltre:

Opbevares i plasttønde på belægnings sten i aflåst skur.

Affald i øvrigt

Metalskrot:

Opbevares udendørs i en åben container på belægnings sten.

Det blev oplyst, at virksomheden er særlig opmærksom på, at al skrot er fri for olie, fedt og andre forurenende stoffer inden det lægges i containeren.

Industriaffald

Opbevares udendørs i lukket container.

LUFTEMISSIONER

Værkstedet er etableret med punktudsugning til fjernelse af udstødningsgas og svejserøg.

Afkastet er ført 2 meter over tag.

I klargøringshallen er der etableret udsug med filtervæg, som anvendes i forbindelse med fælgerens og blanding af maling til pletning af biler. Virksomheden skifter selv filteret efter behov. Afkastene er ført 2 meter over tag.

Der foretages eftersyn af udsugningsanlæg.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registreret i BBR?
1	Spildolie	Overjordisk, udendørs i aflåst skur	1000 l	2008	-	ja

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af

- Tø og regnvand fra gulv afløb i værkstederne
- Vand fra gulvvask
- Vand fra vaskehal

I vaskehallen benyttes årligt ca. 600 l vaskemiddel.

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

Olieudskillere og sandfang er sidst tømt den 26.01.2018.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Autovask i vaskehal
- Kørsel til- og fra virksomheden

Afstand til boliger: > 100 meter

Det vurderes ikke, at virksomhedens aktiviteter er til gene for de omkringboende.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Såfremt virksomheden opbevarer olier og kemikalier efter gældende retningslinjer, vurderes det, at der er truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Autoværkstedbekendtgørelsen:

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen skal autoværksteder føre egenkontrol med hensyn til følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Ikke relevant.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Ok.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant.

Jf. spildevandstilladelsen af 27. august 2009 skal virksomheden føre journal over følgende:

- Dato for tømning af sandfang og olieudskiller. Ok
- Art og forbrug af vaskemidler, der anvendes i vaskehal. Skal fremsendes.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægges Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 1 indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.