



Rapport for miljøtilsyn hos Anders Auto v/Rashad Jammal, Lemvigvej 103, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26.08.2016		
Til stede ved tilsynet	Rashad Jammal, repræsentant for virksomheden Morten Bidstrup, Aalborg Kommune, Miljø		
Telefon	60847999	CVR nr.	32204074
E-mail	an- ders.auto@live.dk	P. nr.	1015392661

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Risikoscore	3,14

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
30-08-2016	Aftale	Brugte spraydåser bortskaffes fremadrettet ikke sammen med skrotjern, da de er farligt affald.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører almindelig reparation af biler. Der foregår hverken lakering, undervognsbehandling, karosseriarbejde eller bilvask. Bygningen er renoveret og fremstår i god stand.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
105	2	8.00-16.00		

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Værkstedet har udsugning fra udstødningsgas med et afkast ca 2 m over tagryg. Så vidt ejeren ved, har afkastet ikke et filter monteret. Forholdet er acceptabelt idet der hverken slibes eller lakeres indendørs.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs. Værkstedets port lukkes, når der foretages støjende arbejde. Værkstedets kompressor er placeret i det tilstødende råvarerum. Der blev ikke konstateret nævneværdig støj ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foregår ikke vask af biler på adressen, og der er intet afløb fra værkstedets gulv. Eventuelt spild tørres op med klude eller suges op med savsmuld.
Udskiller-anlæg	Der er i ingen olie- og benzinudskiller da der ikke er afløb fra virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke i forbindelse med værkstedet. Al motorolie (råvarer) og spildolie (affald) opbevares i 200 l olietønder.

Råvarer

Produkt	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
			Type	Volumen (l)		
Motorolie	3	Stk	Tromle	200	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2016
Kølevæske	1	Stk	Tromle	200	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2016
Bremsevæske	1	Stk	Tromle	200	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2016
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar					
Råvarer	På adressen forefindes der et nyere råvarerum med fast belægning og støbt, nedfældet spildbakke. Tønder med motorolie, bremsevæske og kølevæske opbevares på spildbakken. Udenfor spildbakken er der et mindre oplag af specialolie. Dette vurderes acceptabelt, idet beholderne er originalemballage og med et lille volumen (ca 1 liter).					

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)			
Batterier			Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning	FTZ	
Bremse- og koblingsvæske	200	Liter	Tromle	60	Indendørs, tæt belægning	Stena	Tromle var fuld
Jern	200	Liter	Beholder - åben		Udendørs		
Kølevæske	200	Liter	Tromle	60	Indendørs, tæt belægning	Stena	Hentet 1/8-2016
Oliefiltre	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, tæt belægning	Stena	Hentet 1/8-2016
Spildolie	900	Liter	Dobbeltvægget tank	700	Indendørs, tæt belægning	Avista Oil	Hentet 15/8-2016
Spraydåser	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, tæt belægning	Stena	Hentet 1/8-2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Jernskrot opbevares udendørs, under et halvtag.
Farligt	Virksomheden har følgende fraktioner, der opbevares under tag på spildbakker i Stena-beholdere. Kølervæske, spraydåser, elektronikdele, oliefilter og bremsevæske.
Sortering	Affald sorteres i følgende fraktioner: spildolie, oliefiltere, bremsevæske, miljøklude, spraydåser, blyakkumulatorer, skrotjern, dæk, pap og dagrenovation. Ved tilsynet blev der fundet 5-7 spraydåser i beholderen med skrotjern. Ejer forsikrede mig om, at dette var en fejl. Der er indgået aftale om, at denne praksis ophører.
Opbevaring	Ved siden af råvarerummet forefindes der et mindre, affaldslager med fast belægning og spildbakker under tromler med farligt affald. Foran affaldslageret er der placeret jernskrot og dæk. Disse fraktioner er også på fast belægning.
Bortskaffelse	Ejere fremviste kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 4.7.D2, der jf. kommuneplanen kun kan rumme "miljøvenlige serviceerhverv" – altså, midt i et forureningsfølsomt område.
Jordforurening	Der er ikke tidligere blevet konstateret jordforurening på ejendommen. Tilsynet viste heller ikke tegn herfor.
Bæredygtighed	Ved tilsynet blev der diskuteret en række emner, der relaterer sig til bæredygtig drift af autoværksteder. Vi talte om vigtigheden af ikke at vaske vand ud på de separatkloakerede områder, samt rationalet bag kommunens krav til sortering af erhvervsaffald.