

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vester Bardevej 3, 6920 Videbæk
CVR:	32256686
Type:	§12 godkendelse
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-02-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Skråbeanlæg, trækstation/oliepumpe: Der er en utæthed ved hydraulikpumpe
Vurdering:
Utætheden skal findes og udbedres. Det skal sikres, at der ikke sker oliespild fra anlægget.
- Der er krav om alarm på 820 m3. gyllebeholder, da der er mindre end 100 meter til §3-sø. Der er ikke monteret alarm på gyllebeholderen.

Tidligere givet indskærpelse skal efterkommes:

- **09-02-2022: Der skal monteres alarm på 820 m3 gyllebeholder.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 20.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
09-02-2022	Indskærpelse, Miljø	Alarm på 820 m3 gyllebeholder, hvis gyllebeholderen fremadrettet anvendes.
09-02-2022	Indskærpelse, Miljø	Vand fra ensilageplads skal pumpes til opsamling. 22-03-2022: Ejer har ringet ind og mundtlig fortalt, at pumpe er oppe at køre igen

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	26-07-2013
Sidste anmeldelse	14-07-2017
Tilladte dyreenheder	204,92
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2017 er udnyttet.
Staldtype	- Sengestald med fast, drænet gulv, 2% hældning. - En del af stald (nordøstlig hjørne) er ændre fra sengestald til dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<u>Vilkår:</u> - Det faste drænedede gulv skal skraves hver 2. time. Skrabeanlæg, trækstation/hydraulikpumpe: Der er en utæthed ved hydraulikpumpe: Utætheden skal findes og udbedres. Det skal sikres, at der ikke sker spild fra anlægget.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt.

	- Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår skal fremgå af foderplaner, foderkontrol eller en effektivitetskontrol, og skal opbevares i 5 år.
Antal mdr. på græs	Ingen krav om dyr på græs.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.

Gældende tilladelser					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	47	33,57	14-07-2017	
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	65	91,39	14-07-2017	
St.r. årsofdr. 6-23 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	180	79,96	14-07-2017	

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. avlstyr over 440 kg	Sengestald m. fast gulv	1	0,6	4,3	0,0
St.r. årsofdr. 6-22 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	140	61,1	825,0	0,0
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,0	0,0	0,0
Slagtekalv st.r. 220-440 kg	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	0	0,0	0,0	0,0
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	0	0,0	0,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 12-02-2025:</u> samdrift med Vester Bardevej 3: - Malkekvægsbesætning: 213 køer, 177 kvier og 12 handyr. - Kødkvægsbesætning: Ophørt 31-12-2024. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> - Køer: Alle malkekøer på Vesteragervej 1 - Kvier: Ca. 140 kvier (6-22 mdr.) opstaldes på Vester Bardevej 3. <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u> - 203 årskøer, 41 kvier (0-6 mdr.), 124 kvier (6 mdr.-kælvning), 94 slagtekalve (40-59 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. - Tidligere opstaldet på Vester Bardevej 3: 18 årsammekøer, 14 slagtekalve (0-6 mdr.), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 1 avlstyr. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod vest: - Fri randbelægning: Ok. - Fald mod afløb: Til pumpebrønd. - Pumpe i drift: Ok.

	Pumpen skal altid være i drift, og alt saftafløb/restvand skal altid pumpes til opsamling. Mod øst: - 2 meter fri randbelægning: Ok. - Der er ikke etableret murafrænsning eller afløb. Der er ved tidligere tilsyn indskærpet, at ensilagesiloerne ikke opfylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, da der mod øst ikke er korrekt afløb/murafrænsning.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01-1800	1.920	1.920	0	
Plads til kalvehytter	01-01-2008	140	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	07-02-2025	5	200	820	Flydelag	Beholderkontrol udført 07-02-2025.
Gyllebeholder	01-01-2007	16-07-2019	10	780	3.800	Flydelag	Beholder kontrolleret 16-07-2019
Gyllekanaler	01-01-1800			0	350		incl. fortank

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 820 m³. gyllebeholder, da der er mindre end 100 meter til §3-sø. - Der er ikke monteret alarm på gyllebeholderen. <u>Vurdering:</u> Der skal monteres alarm. Der er ikke krav om alarm på 3.800 m³. gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.

Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3.800 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 820 m3. - Beholderkontrol udført i 07-02-2025. Beholderkontrol hvert 5. år. - Alarm monteret: Nej: Der skal etableres alarm. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning	Ja til opbevaring.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	770	Tank		1994	Diesel	1.200	Indendørs		31-12-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltank fra 1994 anvendes ikke. Tanken står på fast bund. Tanken har overskredet anvendelsestid på 30 år og må derfor ikke anvendes.
Olie (opbevaring)	Skræbeanlæg, trækstation/hydraulikpumpe: Der er en utæthed ved hydraulikpumpe. <u>Vurdering:</u> Utætheden skal findes og udbedres. Det skal sikres, at der ikke sker spild fra anlægget.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv. Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg af vand fra ensilageplads.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingsstilladelse: 1 boring ved Vester Bardevej 5 (DGU nr. 84.2196): 62.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand (DGU NR. 84.3259). Boring er beliggende nord for Vester Bardevej. Boring ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald håndteres via Vesteragervej 1: Sorteres og køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-02-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.