

## Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	I/S Tandergård Mustrupvej 40, 8320 Mårslet		
Ejer:	Ole Munk Nielsen	Tlf. nr.:	
Adresse:	Mustrupvej 40, 8320 Mårslet	Mob. nr.:	
		E-mail:	
Bruger/forpagter:	I/S Tandergård	Tlf. nr.:	
Adresse:	Tandergårdsvej 8, 8320 Mårslet		
CVR- nr.:	11768474	P-nr.:	1000272605
Godkendelsestype:	Anmeldelse §17 (§19 bkg) UDGÅET	Godkendelsesdato:	27-02-2012
Bedriftstype:	L02: Svinehold uden miljøgodkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
Opbevaring af husdyrgødning	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
<b>Konklusion på tilsynet:</b>			
Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse af manglende flydelag og dykket indløb skal tættes, som det fremgår af vedlagte brev.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration ( <a href="https://dma.mst.dk/">https://dma.mst.dk/</a> ) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Brian Munk Hulgård			
Tilsynsdato:	22-09-2022	Tilsynsførende:	Lotte Andersen

## 1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	Ikke ført tilsyn med.
Bemærkninger	

## Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin(egen polte-prod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	360	10,00	27-02-2012	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	14.980	74,90	27-02-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	470	32,79	27-02-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	470	76,51	27-02-2012	
Tilladte dyreenheder i alt:	194,20 DE				

## 2. Opbevaring af husdyrgødning

### Gylletank

Flydelag	Flydelag ok. Der strøes med spåner.
Logbog	Aftalt fremsendt. Modtaget.

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-2002	12-12-2012	700	3.000	Flydelag	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortankens øverste kant er over staldgulvsniveau
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ok.
Alarm:	Ikke et krav.

### Opbevaringskapacitet

Flydende gødning:	7,29 mdr.
Fast gødning:	mdr.

## Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

Miljørisikovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende</li> <li>• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år</li> <li>• Hvordan husdyrgødning oplagres</li> <li>• Dyreholdets størrelse</li> <li>• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.</li> </ul> <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		3,06