



Rapport for miljøtilsyn hos Munck Asfalt A/S, Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.11.2024		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96361266	CVR nr.	18262894
E-mail	lhp@munck.dk	P. nr.	1019294192

Virksomhedstype	C202, Asfalt- og vejmateriale fremstilling >10 t/time
Godkendelsesdato	21.02.2001
Tilslutningstilladelse spildevand	10.07.2001

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-11-2024	Aftale	Meddelt	Aalborg Kommune har ikke modtaget det grønne regnskab eller miljøredegørelse, jf. vilkår 54, de seneste år. Det blev ved tilsynet aftalt, at de fremsendes for de seneste 3 år og at de fremover fremvises ved tilsyn.
27-11-2024	Aftale	Meddelt	Der er senest udført brændereftersyn i foråret 2024. Det blev aftalt, at rapporten herfor fremsendes til Aalborg Kommune.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Asfalanlæg, produktion med "kold genbrug". Kapacitet 240 t/time. Årsproduktion ca. 65.000 tons. Væsentligste råvarer er knuste stenmaterialer fra granitbrud, knuste og uknuste stenmaterialer fra grusgrave, bitumen, fremmedfiller, additiver/specialtilslag, knust genbrugsasfalt. Der er i slutningen af 2012 etableret overdækning af dele af råvarelageret, hvilket har reduceret energiforbruget pga. tørrere råvarer. Virksomheden er etableret på adressen i 2001.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	05-18	05-14	
Miljøledelse				
ISO 14001				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m ³)	Rensning
1	Procesemission	Støv total		Posefilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	25,0						

Rumopvarmning:
Naturgas

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er siden det seneste tilsyn etableret nyt overvågningssystem af luftemission. Der er senest udført brændereftersyn i foråret 2024. Det blev aftalt, at rapporten herfor fremsendes til Aalborg Kommune.
Luft, støv	Virksomheden oplyste, at der ikke har været registret overskridelser af støvkoncentration i afkast.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	Der er 320 filterposer på virksomhedens filter. Udskiftning foretages efter behov på baggrund af resultaterne af on-linemålingerne. Filtre er senest skiftet i starten af 2023. Ugentlig check af filtre. Støvopsamling fra filtre genanvendes i produktionen.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener i forbindelse med tilsynet. Virksomheden og kommunen har ikke registreret klager over lugt.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Virksomheden foretager kontinuert registrering af støvemission. Men ikke af CO₂ og O₂ eller CO og O₂, som det er et krav i den gældende miljøgodkendelse af d. 21.02.2001. Efter standardvilkårsbekendtgørelsen (Miljøministeriets BEK nr. 2079 af 15/11/2021) er det alene et krav, at der skal ske kontinuert måling af støv. På den baggrund accepterer Aalborg Kommune, at der ikke måles kontinuert for de øvrige parametre. Det er tidligere aftalt at rapportering til kommunen, jf. vilkår 54, foretages via virksomhedens frivillige grønne regnskab. Aalborg Kommune har ikke modtaget det grønne regnskab eller miljøregdegørelse, jf. vilkår 54, de seneste år. Det blev ved tilsynet aftalt, at de fremsendes for de seneste 3 år og at de fremover fremvises ved tilsyn.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		
2	Ventilation		
3	Intern transport		
4	Maskiner		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden var ikke i drift på tilsynstidspunktet.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Siden meddelelse af miljøgodkendelsen i 2001 er der foretaget inddækninger af dele af anlægget, og brænderne på anlægget er blevet frekvensstyrede, så det vurderes, at støjniveauet er faldet. Det vurderes, at støjvilkårene stadig er overholdt.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads	3,40			Olieudskiller og sandfang
1	2	Forurennet overfladevand				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, tilslutningstilladelse	Det er Aalborg Kommunes vurdering, at tilslutningstilladelsen dateret 10. juli 2001 stadig kan anvendes.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med koalescensfilter	6,0	200	2.100
2	Forurennet overfladevand	Olieudskiller	150,0	450	6.000

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomhedens olieudskiller tømmes af Leif M. Jensen A/S. Der tømmes 2 gange årligt.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Alarm tilses og testes ved tømning.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2001	Diesel	2.000	Over jord		

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har to olietanke; 1 til SD Clear Rapsolie-produkt (slipmiddel) og 1 mobiltank til dieselolie.
Olietanke, opstilling/placering	Virksomhedens dieselolietank er en mobil dobbeltvægget tank.
Olietanke, sløjfningstermin	Henholdsvis 2040 og 2041.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Andet farligt affald		Kg	Container - lukket		Opbevaring i orden			
Forbrændingsegenet	4.780	Kg	Container - lukket					
Metalaffald	25.670	Kg	Container - åben					
Olieudskiller og sandfang	1.100	Kg	Ikke relevant					
Papir og pap *	430	Kg	Container - lukket					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Samme opbevaring og håndtering som sidst. Afhentes af Marius Pedersen A/S.
Affald, farligt	Olieaffald og spraydåser.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Virksomhedens opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Generelle bemærkninger	Virksomheden er ISO 14001 og 18001 certificeret. Der er i 2022 søgt om etablering af ny brænder og etablering af en olietank. Dette er ikke længere aktuelt og er ikke sat i drift. Brænder og olietanken fjernes. Der anvendes kun naturgas som brændsel.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Det er tidligere aftalt, at virksomhedens egenkontrolprogram fra miljøgodkendelsen indberettes en gang årligt med frivilligt grønt regnskab. Dette er ikke modtaget de seneste år.
Jordforurening	Ejendommen er er kortlagt på Vidensniveau 2 (V2) En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Bæredygtighed*	Virksomheden har indgået Klimapartnerskabsaftale med Aalborg Kommune d. 4. oktober 2023. Virksomheden har siden sidst etableret en ny tromle, så mængden af genbrugsasfalt kan øges, der forventes en øgning på 20 %.