

Tilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

Adresse:	Gåsdalvej 36, 6900 Skjern
CVR:	35205578
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 25-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Det vurderes, at der sker tilstrækkelig opsamling af husdyrgødning fra drivgang udenfor stald.
 - Der er ikke tegn på, at der skyllet husdyrgødning eller lignende med regnvand, der kommer ud i grøft øst for Gåsdalvej: Der er ikke fiberrester eller lignende på græsmark eller i grøft.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
16-10-2023	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres fast drivgang. Drivgangen skal kontinuerligt rengøres for husdyrgødning.
29-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte.

29-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Plads med kalvehytter (små) skal have afløb til opsamling - må ikke ledes til udsprinkling.
29-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Der må ikke foretages afbrænding af affald.

Tilsynskommentarer

Opbevaringsanlæg

Drivgang til malkestald	<u>Nord for staldanlæg:</u> Der er etableret afgræsning langs med drivgang i form af en betonvulst. - I afgræsningssæsonen placeres der en "jordvold" ved sandfang, så regnvand/husdyrgødning ledes til gyllekanal i stald. - Der ikke etableret fast bund i drivgangen. Drivgangen består af gummimåtter. - Ifølge ejer bliver drivgangen rengjort i græsningssæson. Husdyrgødningen opsamles. <u>Vurdering:</u> Det vurderes ved tilsynet, at der sker tilstrækkelig opsamling af husdyrgødning fra drivgang udenfor stald.
-------------------------	---

Håndtering af vand

Overfladevand/sandfang/grøft	Ved tilsyn blev grøft øst for Gåsdalvej 36 besigtiget: - Der er ikke tegn på, at der skyllet husdyrgødning eller lignende med regnvand: Der er ikke fiberrester eller lignende på græsmark eller i grøft. - Vandet i grøften er klart og lugter ikke.
------------------------------	---

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-06-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.