



Tilsynsskema - Basistilsyn

Dato: 9.2 2018

Circle K Ribe

Sagsnr. 18/2713

Bohrsvej 1, 6760 Ribe

Navn	Circle K Ribe
Adresse	Bohrsvej 1, 6760 Ribe
CVR nummer	31771021
Dato for tilsyn	9.2.2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Virksomhedens karakter	Servicestation med vaskehal
Hvad der er ført tilsyn med	Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol