

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-06-2018 på ejendommen:

Tambjergvej 9
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal renses i, under og omkring gødningsrenderne, herunder kanterne af gødningsrenderne, og gødningsrenderne skal tømmes mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober.
- Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik eller lignende for at minimere ammoniakfordampning.
- Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol, og der skal etableres dykket nedløb på pumperør.
- Overjordisk olietank fra 1984 har overskredet sin anvendelsestid (30 år) og skal tages ud af drift.
- Affald må ikke brændes af på ejendommen, men skal afleveres på genbrugsplads eller afhentes af renovationsfirma.
- På møddingspladsen stod nogle paller uden overdækning med ikke-rengjorte hvalpenet. Disse net skal overdækkes samme dag, som de fjernes fra bure.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Der skal renses i, under og omkring gødningsrenderne, herunder kanterne af gødningsrenderne, og gødningsrenderne skal tømmes mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 75 stk. 4 efterkommes.
- Der skal etableres overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 16 efterkommes.
- Der skal inden 1. september 2018 gennemføres den lovpligtige 10 års beholderkontrol for gyllebeholderen, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- Der skal etableres et dykket indløb til gyllebeholdere, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 23 efterkommes.
- Olietanken fra 1984 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.
- Der må ikke foretages afbrænding af affald jf. Bekendtgørelse om affald bek. nr. 1309 af 18. december 2012 § 50.
- Hvalpenet skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udtagning, jf. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 75 stk. 3.

Opsummering af indskærper

19-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Gyllerender skal rengøres minimum 1 gang ugentlig fra 16. april til 31. oktober.
19-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal overdækkes med plastik.
19-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol.
19-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres dykket nedløb på gyllebeholdere.
19-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1984 skal tages ud af drift.
19-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Affald må ikke brændes af på ejendommen.
19-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Brugte hvalpenet skal løbende overdækkes med plastik.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	27-11-2006
Tilladte dyreenheder	343,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bredde, gødningsrender - vilkår	Alle gødningsrender er 35cm.
Udmugning - vilkår	Ved tilsynet var nogle gødningsrender ikke tømt inden for den sidste uge. Der skal renses i, under og omkring gødningsrenderne, herunder kanterne af gødningsrenderne, og gødningsrenderne skal tømmes mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april. Frekvenser for rensning og tømning af gødningsrender kan alene afviges, hvis tømning og rensning er umuliggjort af hård frost. Dog skal det i alle tilfælde sikres, at der ikke fra gødningsrenderne sker overløb af gylle og gødning. (Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens kap. 16 - indretning og drift af pelsdyrfarme, §75 stk. 4).
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-screeningspligt ved udvidelse med 10 minkhaller i 2006.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Der er ikke krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav ift. foderets protein-indhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Mink, årstæver	Gødningsrende	9.950	343,10	27-11-2006	

Animalsk produktion registreret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Mink, årstæver	Gødningsrende	4.391	151,41	1.800,31	447,88

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<u>Ifølge ejer ved tilsynet: 9.950 tæver.</u> <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 4.391 årstæver. 2015/2016: 4.435 årstæver. 2014/2015: 8.000 årstæver. I ovenstående skema: "animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2016/2017. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der er opsat giftsnøre, som serviceres af KK-service. Derudover sprøjtes der under bure 1 gang månedligt med loppe-/fluemidler.
Fjernelse af gødningspild	Gødningsspild fjernes efter behov, minimum hver 14. dag. Vær opmærksom på, at der er lovkrav om at der skal renses under bure mindst 1 gang om ugen.
Fjernelse af spildhalm	Spildhalm fjernes efter behov.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	Ved tilsynet var langt de fleste hvalpenet fjernet fra bure og rengjorte/vasket. På møddingspladsen stod nogle paller uden overdækning med ikke-rengjorte hvalpenet. Disse net skal overdækkes samme dag, som de fjernes fra bure. Hvalpenet skrabes 1-2 gange i løbet af hvalpesæson.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 2014	350	350		Afløb til brønd, hvorfra der pumpes til gyllerende.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Møddingspladsen har afløb til brønd, hvorfra der pumpes til gyllerende. • Dybstrøelsen på pladsen skal overdækkes med plastik eller lignende for at minimere ammoniakfordampning. • Hvalpenet på pladsen skal overdækkes med plastik eller lignende for at minimere risikoen for udvikling af fluer.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen kompost/dybstrøelse i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	07-02- 2008	515	2.040		Beholderkontrol udført 07-02-2008
Gyllebeholder	02-01- 1987	07-02- 2008	515	2.040		Beholderkontrol udført 07-02-2008
Gyllebeholder	01-01- 1998	07-02- 2008	515	2.040		Beholderkontrol udført 07-02-2008
Anden opsamlingsbeh.	01-01- 1986		0	5		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2043m ² Beholderkontrol sidst udført i 2008. <u>Skal have udført beholderkontrol i 2018.</u> <u>Dykket indløb: skal etableres.</u> Flydelag: ok. Logbog ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2043m ² Beholderkontrol sidst udført i 2008. <u>Skal have udført beholderkontrol i 2018.</u> <u>Dykket indløb: skal etableres.</u> Flydelag: ok. Logbog: ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2043m ² Beholderkontrol sidst udført i 2008. <u>Skal have udført beholderkontrol i 2018</u> Dykket indløb. Flydelag: ok. Logbog ikke set ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Vaskeplads under fodersiloer. Afløb til brønd, hvorfra der pumpes til gyllesystem.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads på møddingsplads. Afløbsforhold ok.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til Stadil fjord.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke registreret nogen olietanke i BBR.-register. Overjordisk olietank fra 1984 har overskredet sin anvendelsestid (30 år) og skal tages ud af drift. Ved tidligere tilsyn er der skrevet om en underjordisk olietank foran farmen. Denne er ikke set ved tilsynet og alderen er ukendt.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i kompressor-rum.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald må ikke brændes af på ejendommen, men skal afleveres på genbrugsplads eller afhentes af renovationsfirma.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Læhegn (minkfarm)	Ok, der er beplantning omkring farmen.
Sandskift	Der påfyldes efter behov.
Tagrender (minkfarm)	Der er tagrender på alle minkhaller.
Minkhaller - antal burrum	Der er ifølge ejer 30.000 burrum.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Beredskabsplan	Ingen krav om beredskabsplan, men ansatte skal vide, hvordan de skal reagere ved et miljø-uheld.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-06-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.