



Minut Rens v/Kalsoom Mushtaq
Frederikssundsvej 60 B
2400 København NV

Miljørapport Minut Rens v/Kalsoom Mushtaq, Frederikssundsvej 60 B, 2400 København NV

Virksomhed:	Minut Rens ApS
Adresse:	Frederikssundsvej 60B, 2400 København NV
CVR nr. / P nr.	CVR-nr. 40384677, P-nr. 1024550350
Tilsynsdato:	20. februar 2026
Deltagere:	Minut Rens: Kalsoom Mushtaq KK: Dennis Klemmesen
Virksomhedstype:	Renseri omfattet af: <ul style="list-style-type: none">Renserbekendtgørelsen: BEK nr. 1457 af 07/12/2015, Bekendtgørelse om etablering og drift af renserierVOC-bekendtgørelsen: BEK nr. 1491 af 07/12/2015 Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
Tilslutningstilladelse:	Nej
Tilsynstype:	Basistilsyn. Tilsynet er varslet med mail af 20. februar 2026
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Der mangler fremvisning af dokumentation
Konklusion på tilsynet:	Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for gennemførelse af serviceeftersyn af rensemaskine eller ventilationssystem for 2025. Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer for indkøb af rensesæbe i 2025.

31. marts 2026

Sagsnr.
2026-0030813

Dokumentnr.
2026-0030813-1

Sagsbehandler
Dennis Klemmesen

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	<p>Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer for korrekt aflevering af farligt affald.</p> <p>Virksomheden kunne ikke fremvise ugedriftsjournal over mængder af rensed tøj i 2025.</p> <p>Virksomheden kunne ikke fremvise driftsjournal over ugentlig lækagesøgning for 2025.</p> <p>Følgende forhold bliver indskærpet som konsekvens af miljøtilsynet.</p> <p>Det indskræpes at driftsjournaler skal opbevares på virksomheden og skal indeholde oplysninger jf. §15 stk. 1 og bilag 7 i Renserbekendtgørelsen. Driftsjournal og dokumentation skal kunne fremvises på tilsynets foranledning.</p> <p>Det indskræpes at virksomheden skal efterse og vedligeholde maskiner og udstyr i overensstemmelse med § 7 stk. 1 og bilag 5. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt have udført et serviceeftersyn. Serviceeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden ekstern sagkyndig.</p> <p>Det indskræpes at ventilationssystem mindst 1 gang årligt skal have fortaget serviceeftersyn for tilstrækkelig funktion og tæthed jf. § 5.</p> <p>Serviceeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden ekstern sagkyndig.</p> <p>Virksomheden skal opbevare driftsjournalen, herunder oplysninger om rensprocesser, ventilation, affaldshåndtering og serviceeftersyn.</p>
--	---

	Dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig fysisk på virksomheden og kunne fremlægges ved både varslet og uvarslet tilsyn.
--	--

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Dennis Klemmesen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat



Figur 1: Renseri er beliggende på Frederikssundsvej i en boligejendom.

Indretning og drift

Minut Rens er et perklar renseri.

Rensemaskine

Rensemaskine er placeret på spildbakke.



Figur 2: Rensemaskine



Figur 3: Rensemaskine placeret på spildbakke.

Kvittering for årlig service af resemaskine

Københavns Kommune har ikke modtaget dokumentation for service i 2025.

Ventilation

På tilsynet blev det konstateret, at der er etableret udsugning bag resemaskinen. Udsugningen skal køre hele tiden.

Kvittering for årlig service af ventilation

Københavns Kommune har ikke modtaget dokumentation for service i 2025.

Papirkontrol

Københavns Kommune kontrollerede udsugningens sugeevne ved hjælp af et A4-papir, udsugningen kunne uden problemer suge og holde papiret fast ved egen kraft, hvilket indikerer tilstrækkelig sugeevne.

På tilsynet blev virksomhedens ventilationstæller også aflæst.




Figur 4: Papirtest



Figur 5: Ventilationstæller

Afkast over tagryg

Fra baggården blev det konstateret at ventilationens afkast er ført over tagryg.



Figur 6: Afkast over tagryg.

Opbevaring af farligt affald

Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer for korrekt aflevering af farligt affald.

Affald er placeret hos anden virksomhed, da der ikke er plads i renseriet. Det var derfor ikke muligt at kontrollere.

Rensevæske er opbevaret vådrum uden afløb, som fungerer som spildbakke.



Figur 7: Opbevaring af rensesvæske.

Kvitteringer for køb af rensesvæske

Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer over købt rensesvæske for 2025. Virksomheden havde ikke udfyldt det fremsendte skema.

Venlig hilsen
Dennis Klemmesen
Miljøteknolog