



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1761
Ref. Jubch/Eiren
Dato: 26.06.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Thyholm Losseplads
Virksomhedens adresse	Kalkværksvej 20, 7790 Thyholm
CVR-nummer	Thyholm losseplads
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	17. februar 2026 kl.13:00
Baggrunden for tilsynet	Basis, affalds- og kampagnetilsyn
Varsling af tilsynet	27. januar 2026
Deltagere fra virksomheden	Christine Elberg fra Struer Kommune Anja Jensen og Jesper Madsen fra Nomi4s i/s
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Julie Birk Christiansen og Irene Renta
Tilsynet omfattede	Tilsyn med genbrugspladsaktiviteten og det underliggende deponi
Materiale udleveret	-

Thyholm Losseplads er anlagt 1980 i tidligere kalkgrav, uden bundmembran og uden perkolatopsamling. Affaldstyper består af jordfyld, forurenede og uforurenede byggeaffald, haveaffald, husholdningsaffald, industriaffald, storskrud, kemikalieaffald og skrot. Der er deponeret ca. 8.284 ton affald. Lossepladsen er lukket i 2002.

Den 7. marts 1991 meddelte Ringkjøbings Amtskommune Thyholm Kommune godkendelse af genbrugsplads og modtagelsesplads for olie og kemikalieaffald samt etablering af vægtanlæg på Thyholm Losseplads på Kalkværksvej.



Figur 1. Ortofoto 2025, SagsGIS

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol

Siden sidste tilsyn har Struer Kommune været i kontakt med Miljøstyrelsen med henblik på at fastsætte et nyt påbud, som erstatning for gældende påbud om egenkontrol for deponiet (17. september 2014). Dette arbejde er ikke afsluttet endnu. På grund af manglende retvisende grundvandsboring er der ikke gennemført monitoring af grundvandet eller indsendt årsrapporter til Miljøstyrelsen siden 2018.

Miljøstyrelsen har desværre ikke kunnet prioritere sagen endnu og tilsynet kunne ikke svare på, hvornår det vil ske. Dette tog kommunen til efterretning, og anmodede samtidig Miljøstyrelsen om, at når sagen prioriteres, og der muligvis kommer nye krav og dermed nye udgifter, at det tages hensyn til kommunes budgetproces. Som tingene er nu i kommunen, er der ikke afsat penge til egentlige faste udgifter til deponiet, så for at kunne møde nye krav økonomisk skal der indregnes tid til denne proces i kommunen.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af deponeringsplads af 23. september 1980
- Godkendelse af genbrugsplads og modtageplads for olie og kemikalieaffald, samt etablering af vægtanlæg på lossepladsen på kalkværksvej af 7. marts 1991
- Påbud om ændring af egenkontrolprogrammet for Thyholm Losseplads af 17. september 2014

Gennemgang af miljøforhold

Boringskontrol

Den 14. februar 2022 oplyste Struer Kommune Miljøstyrelsen, at der er etableret en boring med en dybde på 27 meter. Det har dog ikke været muligt at foretage prøvetagning, da boringen var helt tør i de 2 filtre, der er placeret 16 og 25 m u.t.

Tilsynet inkluderede herudover ikke boringer og boringskontrol. Sagsbehandling af grundvandsmonitoring behandles særskilt. Der blev på tilsynet lokaliseret en grundvandsboring ved Stokhøjvej mod syd, uden DGU-nummer, der var i stykker. Se billeder nedenfor. Kommunen er myndighed ift. vedligehold af boringer.



Fotosamling 1. Grundvandsboring ved Stokhøjvej mod syd.

Besigtigelse af Thyholm genbrugsplads

Kemikalierummet

Kemikalierummet blev besigtiget.



Fotosamling 2. Indretning i kemikalierummet.

Det blev oplyst, at kemikalierummet benyttes kun af genbrugspladsens medarbejder, som modtager og sorterer i de forskellige tønder, som ses på Foto samling 2.

Bygningen til diverse affaldsoplag

Bygning til diverse affald blev besigtiget. Der opbevares bl.a. spildolie, bilbatterier, små batterier, el paneler, lyskilder m.m. Bygningen er indrettet med tæt belægning og der er ikke afløb.

Udenfor bygningen opbevares flere bur med diverse elektronik affald.





Fotosamling 3. Bygning til diverse affaldsoplag, udvendig og indvendig.

Forskellige oplag (beton og tegl, jord, haveaffald o.a.)

Området til have – og parkaffald, beliggende i den nederste del af genbrugspladsen, blev besøgt. Området er befæstet selvom dette ikke er et krav i Godkendelse af genbrugsplads og modtageplads af 7. marts 1991.



Foto 4. Oplag af haveaffald.



Fotosamling 5. Lukket container til hvidevarer og åbne containere til træ og dæk.



Foto 6. Asbestholdigt affald.

Asbestholdigt affald opsamles i big bags, som ses på Foto 6. Nomi4s oplyste, at når der er samlet 3 poser, bestilles vognmand der transporter poserne med asbest til Kåstrup deponi.

Luftforurening

Der var ingen støv observeret på tilsynet eller afkast fra bygninger. Asbest aflevering foregår i lukkede poser.

Lugt

Ingen lugt på tilsynet.

Spildevand

Der er septiktank til sanitært spildevand i forbindelse med mandskabsbygningen. Hvor denne udleder til er uvist.

Tilsynet havde fokus og drøftelser om hvordan overfladevandet på genbrugspladsen bortledes. Der blev på tilsynet oplyst, at der på den øverste del af genbrugspladsen ikke er

afløb til overfladevand i belægningen. Vandet der lander på pladserne bortledes via siderne og især ned af skråningen imod "hullet", hvor der er aflevering af bygge- og anlægsaffald samt haveaffald. Det blev også oplyst, at der på pladsen, hvor der opbevares haveaffald, er minimum 2 afløb, som dog var svære at se på tilsynet. Nomi4s oplyste, at der med mellemrum bestilles slamsugning af brøndene, hvis der opleves problemer med bortledning af vand fra pladsen.

Se aftaler under Opsummering.

Støj

Genbrugspladsen har følgende åbningstider: Tirsdag og fredag 13-18 samt lørdage 10-16. Der er meget få støjklager på anlægget, udover en lille rendegraver til at håndtere jord, bygge- og anlægsaffald og haveaffald. Der var ingen støj på tilsynstidspunktet og Miljøstyrelsen har ikke modtaget støjklager.

Affald

Genbrugspladsen modtager affald fra private og virksomheder og er en K 211 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen.

Der er i åbningstiden normalvis kun 1 medarbejder på pladsen, som benytter mandskabsbygningen. Det affald der genereres af Nomi4s mandskab udsorteres til genbrugspladsen og er meget begrænset.

Der generes intet affald i forbindelse med det øvrige deponi.

Overjordiske olietanke

Der er ingen tanke til olie/diesel.

Jord og grundvand

Der er ingen olieudskillere eller sandfang i forbindelse med genbrugspladsen. Der er en intern kontrolordning med belægning på genbrugspladser under Nomi4s, og her bemærkede vi på tilsynet, at der var store skader på belægningen ved haveaffaldspladsen. Dette giver dog ikke anledning til videre opfølgning fra MST, da godkendelsen til genbrugspladsen af 7. marts 1991 i vilkår 13 angiver, at haveaffald, grenaffald, tegl- og betonaffald samt asfalt må oplagres direkte på jorden i det område af genbrugspladsen, der er indrettet dertil.



Fotosamling 7. Belægningens tilstand ved haveaffaldspladsen.

Til- og frakørsel

Der er to indkørsler til genbrugspladsen. Der er ikke andre egentlige indkørselsveje til deponiet herudover.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der blev drøftet, om der har været klager, driftsforstyrrelser eller uheld, hvilket der ikke har været. Der er kattegrus og lignede materiale til mindre spild og der renholdes løbende. Pladserne fremstod på tilsynet ryddelige, og der sås intet bortblæst affald.

Ophør

Status på flytning/ophør af genbrugspladsaktiviteter er, at der er købt nyt område til ny genbrugsplads i industrikvarter i byen. Det forventes, at den nuværende plads ophører om 1 år.

Tilsynskampagne jordoplag

Miljøstyrelsen udfører hvert år en række tilsynskampagner. I år er der fokus på jordoplag og deres formål på deponeringsanlæg. Det blev på tilsynet oplyst, at der ingen jordoplag er i forbindelse med deponiaktiviteten, og der kun er jordaflevering og dermed af og til mindre oplag som en del af genbrugspladsaktiviteten. På tilsynet var der intet jord.

Besigtigelse af det nedlukkede deponi udenfor genbrugspladsområdet

Tilsynet omfattede også en gennemgang over det nedlukkede/beplantede deponi vest for genbrugspladsen. Der er ikke heget omkring det øvrige deponi, men der er en tæt hegnsbevoksning i form af hybenbuske imod vejene og tæt træbevoksning over deponiet. Bunden fremstår ensartet uden lunger og der var intet affald at se. Mod vest er der større og ældre træer på volden af deponiet, og her var et stort træ væltet med roden eksponeret. I roden sås intet affald men mange kalksten, se Foto 8. Virksomhed og kommune oplyste på tilsynet, at der ikke var kendskab til, om der er en fast ordning for kontrolopsyn, vedligehold og gennemgang af deponiet, der ikke er en del af genbrugspladsen. Kommunen vil undersøge sagen nærmere.



Billede af rod fra væltet træ i skråning imod vest. Kalk i bunden af rod, ingen affald.



Billede af kalk fra roden fra væltet træ på deponiet.





Fotosamling 8. Billeder af deponiet, der fremstår som ensartet skovbund uden lunger og buler.

Andet

På tilsynet drøftede vi hvorfor det er Miljøstyrelsen der er myndighed på deponiet. Som oplyst skyldes det, at anlægget har deponeret affald efter d. 1. juli 2001, som angiver datoen for hvornår anlægget er omfattet af deponeringsbekendtgørelsen nr. 650 af 29. juni 2001. Her var amtet myndighed og ved strukturreformen i 2007 overgik myndighedskompetencen til Miljøcenter Århus og efter dets nedlæggelse til Miljøstyrelsen.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

På tilsynet blev aftalt, at:

1. Ophør af genbrugsplads

Da det er planlagt, at flytning/nedlæggelse af genbrugspladsen kommer til at ske om 1 år, blev det drøftet, at vekselvirkningerne imellem genbrugsplads og deponi skal iagttages i forbindelse hermed. Miljøstyrelsen, som myndighed for begge aktiviteter, skal informeres om planerne for afslutning inden udførsel og vi vil også gerne komme med vejledning.

Nomi4s oplyste, at de vil aflevere pladsen som lejere efter de krav, der er fastsat i deres aftale med kommunen, men de egentlige detaljer (ex om bygninger skal nedrives og alt belægning, rørføring m.m. skal opgraves) i denne endnu ikke er kendt. Dog er bygningerne m.m. nedslidte.

Kommunen vil allerede nu gerne have vejledning fra Miljøstyrelsen om hvad der skal iagttages. I det sagen om egenkontrol endnu ikke er afgjort og de aktuelle tilsynsmedarbejdere ikke kender til de konkrete forhold, var det ikke på tilsynet muligt at vejlede yderligere andet end at slutafdækning skal sikres etableret på de dele hvor

genbrugspladsen har haft aktiviteter, hvis ikke det er tilstrækkeligt udført over genbrugspladsen.

Efterfølgende har Miljøstyrelsen set tilbage i sagen og det må lægges til grund, at der ikke er endelig slutaftdækning, der hvor genbrugspladsen ligger, idet der i påbud af 17. december 2014 står:

”Thyholm Losseplads er ikke endelig slutaftdækket, idet der midt på pladsen er en genbrugsplads, hvor reetableringen ikke er gennemført.”

Reetableringen af området med genbrugsplads må således skulle udføres på samme vis som for område II, medmindre kommunen ønsker en anden løsning fx af hensyn til deponiets forureningspåvirkning og dets beliggenhed ovenpå et følsomt indvindingsområde.

2. Spildevandsforhold og forhold omkring afledning af overfladevand.

Det var på tilsynet ikke klart hvordan og hvorhen overfladevand fra pladserne på genbrugspladsen afledes. Struer Kommune oplyste, at de vil forsøge at afklare forholdet internt med kommunes spildevandsmedarbejder.

Her vil det også være fordelagtigt at det blev afklaret hvordan det forholder sig med afledningen fra septiktanken, der ligger i forbindelse med mandskabsbygningen. Regulering heraf ligger under kommunen.

Idet der fra 1. maj 2026, som i også er blevet orienteret om i brev af 29. april 2026, vil det ikke længere være muligt at kontakte en konkret sagsbehandler direkte. I stedet beder vi jer benytte Miljø og Produktions nye hovedpostkasse MOP@mst.dk ved alle henvendelser vedr. generel vejledning om regler om miljøgodkendelser og tilsyn samt til spørgsmål til konkrete sager om miljøgodkendelser, tilsyn og revurderinger.

Virksomhederne både Struer kommune og Nomi 4s i/s, har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.