



Rapport for miljøtilsyn hos Harrildhusvej 19, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07-03-2017		
Ejer Adresse	Jørgen Viggo Kvist Harrildhusvej 19, 9240 Nibe		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98385048	CHR nr.	33351
Mobiltelefon		CVR nr.	10582539
E-mail	j.kvist@vip.cybercity.dk	P. nr.	1000101003
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §16		
Godkendelsesdato	14-09-2010		
Tilladte dyreenheder	48,55 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	47,46		

Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
28-05-2013	Indskærpelse		Revne på øst-siden af ajlebeholderen skal repareres
28-05-2013	Indskærpelse		Ajlebeholderen på 250 m3 skal udstyres med beholderalarm
28-05-2013	Indskærpelse		Ajlebeholder på 250 m3 skal have beholderkontrol hvert 5. år

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	25	33,33	01-01-2007	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	01-01-2007	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	17	8,50	01-01-2007	
Slagtesvin	Fast gulv	100	2,78	01-01-2007	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,59	01-01-2007	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	8	2,00	01-01-2007	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	25	29,47	318,34	245,73
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	0,00	9,66
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	22	11,45	76,11	108,29
Slagtesvin	Fast gulv	35	0,90	11,64	3,33
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	13	1,63	0,00	22,76
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	13	3,18	16,96	23,94
Hønniker, konsum, 119 dage	Gulvdrift	25	0,02	0,00	0,06

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet ikke gennemgået.
Dokumentation for dyreholdet	
Anvendelse af bygninger og stalde	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1988	200	300	0	

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1992	26-08-2013	0	250		beholder skal have påmonteret alarm senest 29 oktober 2013, denne skal have kontrol hver 5 år.
Ajlebeholder	01-01-1992	24-01-2008	0	40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ca. 1 m mur op ad ajlebeholder. Intet mæg på randbelægningen (de yderste 2 m af pladsen)
Møddingsplads, afløb	Til ajlebeholder
Møddingsplads, overdækning	Nej, intet krav, da møget lægges ud i gødningskegle
Opbevaringskapacitet fast mæg	Opbevaringskapaciteten vurderes at være tilstrækkelig jf. tidligere beregninger.
Møddingsplads, øvrige	
Gyllebeholder, tilstand	Er tidligere blevet repareret.
Gyllebeholder, beholderkontrol	De næste punkter omhandler ajlebeholder. Der er ingen gyllebeholder på ejendommen. Beholderen blev kontrolleret i 2013. Næste kontrol i 2018.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ikke relevant.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	
Gyllebeholder, dykket indløb	
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation m. sugetårn
Gyllebeholder, tilledning	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet til gylle	Med den produktion, der har været i 2011/12 er opbevaringskapaciteten 7,7 mdr. Da køerne kommer på græs i sommerhalvåret, er opbevaringskapaciteten tilstrækkelig.
Gyllebeholder, øvrige	
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er 30 m til Harrild Rende, og terrænet hælder ned mod vandløbet. Kravet om alarm gælder for så vidt alle beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, og den store ajlebeholder er en lager tank, som er omfattet af kravet.
Kompost i markstak, placering	
Kompost i markstak, overdækning	
Antal kompoststakke ved tilsyn (tal)	
Kompost, øvrige	Ingen markstakke med dybstrøelse
Ensilage, sidebegrænsning	
Ensilage, afløb	
Ensilage, tag/overfladevand	
Ensilage, placering-afstandskrav	
Ensilage, øvrige	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Modtage til udspredning	Torben Bech Svane	Flintdalevej 14		

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på møddingspladsen
Rengøring af udstyr	Sket i marken
Håndtering af sprøjtemidler, øvrige	I gammel kummefryser i laden

Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af farligt affald	Ingen spildolie. Værksted laver service
Opbevaring af sprøjtemidler	I gammel kummefryser i laden
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har intet. Sprøjter ikke selv dyrene
Håndtering af kadavere	Daka afhenter. Døde dyr lægges på palle, overdækket med præsenning
Opbevaring af andet affald	
Affald, øvrige	Ejendommen er tilsluttet Dagrenovation

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Ikke relevant her. Har ikke kapacitet til at modtage og udbringe bioafgasset gylle, da der kun er dybstrøelse på ejendommen.
Energiforbrug/besparelser	Halmfyr til opvarmning. Mener at det er for dyrt at skifte til LED-belysning.
Vandforbrug	Har egen boring. Kender ikke forbruget da der ikke er måler på. Mener ikke, at forbruget er specielt højt.
Natur	Afgræsser lidt engarealer. Har stor interesse i vedligeholdelse af Binderup Å i forhold til fiskeriet.
Afledning af overfladevand	
Øvrige bemærkninger	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvanding	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Komunal ordning mht. rotter. Fluer: flest fra kalvemåtter. Der sprøjtes med middel mod voksne fluer.
Modtager affaldsprodukter	Slam - nej
Støjkluder	Ingen væsentlige støjkilder på tilsynet
Støvkilder	Ingen væsentlige støvkilder på tilsynet
Olietanke	1200 liters tank til diesel fra 2013. G-nr.: 50-5323. Registreret i BBR.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	
Øvrige bemærkninger	