

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	10.07.2025
CVR-nummer	44121174
P-nummer	1029399952
Journal nr.	GEO-2013-027587
Virksomhed	Foldby Autoteknik Egå , tidligere Egå Autoværksted
Adresse	Øster Kringelvej 9
Postnummer og by	8250 Egå
Telefonnummer	86221613- der svares med "Egå Auto"
e-mail	egaa@foldby-autoteknik.dk
Web	www.foldby-autoteknik.dk
Kontaktperson	Michael Mønsted
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Overtaget lokaliteten 15.6.2023
Udvidelser/ændringer	Overtaget Egå Autoværkstedes lokaler. Det er nu en afdeling af Foldby Autoteknik
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Michael Mønsted, Morten Bundgaard Anthonsen
Aarhus Kommune	Anne M. Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Dog skal kvittering for tømning af sandfang og olieudskiller, med angivelse af mængde og dato, eftersendes.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i et blandet byområde (280308BL). Selve værkstedet er placeret i et erhvervsområde. Der er ca. 10 meter til nærmeste nabo.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Lokaliteten er fortsat som autoværksted med almindelige reparationsarbejder, minimal svejsning og slibning. Foldby Autoteknik er en kæde af seks autoværksteder med afdelinger i bl.a. Hadsten, Hinnerup og Egå med egen skadesafdeling i Hadsten. Der er intet pladeværksted og der forekommer ikke lakering, som henvises til skadescenter i Hadsten. For undervognsbehandling findes en samarbejdspartner i Lystrup og der forekommer heller ikke offentlig bilvask.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg


9 stk. lifte (4 hydraulik- og 3 eldrevne)
1 stk. kompressor (står isoleret i tilbygning til værkstedshallen)
1 stk. dækmaskiner
1 stk. afbalanceringsmaskine
1 stk. svejseapparater
1 stk. vandpoleringsmaskine
Diverse håndværktøj

Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget ca. 10 personer.

Driftstid

Hverdage	kl. 7-16,
fredag	kl. 7-14
Lørdage	kl. Ingen
Søn- og helligdage	kl. Ingen




Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se næste side

Areal

Samlet erhvervsareal: 737 m² jf. BBR på www.ois.dk



Situationsplanen er tilrettet ift. de ændringer der er foretaget efter virksomhedsskiftet.

Råvarer

Råvarer opbevares i tromler eller dunke på miljørist i bunden af skabe i værkstedslokalet. Herunder ses tre af kemikalieskabene fra værkstedslokalet



PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter
Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter.

Typiske PFAS-produkter kan f.eks. være imprægneringsmidler, pakninger, smøremidler, rensmidler og maling. Virksomheden bedes undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS [materiale-til-virksomhederne.docx](#)



Foto af Kemikaltieskab på værkstedet

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er på ca. 10 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er

- kompressor
- til- og frakørsel

Ovenstående støjklender vurderes ikke at være til gene for omkringliggende boliger. Der er ingen klager fra naboer. Der arbejdes for lukkede døre og der er ingen porte ud til naboen. Desuden er kompressor placeret i tilbygningen til eksisterende værksted, yderligere isoleret i et træskur.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Slib- svejsning	-	2 meter	teleskoparm
Udsugningsanlæg Ventilationsanlæg	-	2 meter	Der er punktudsugning 4 steder i værkstedet
Udstødningsrør	-	2 meter	

Der er alarm i forbindelse med driftsfejl.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Der er kun spildevand i forbindelse med gulvvask på værkstedet. Der findes et afløb/rist i værkstedet som jævnligt renses for at undgå tilstopning.

Der er olieudskiller og sandfang tilkoblet værkstedet, der tømmes gennem den kommunale tømningssordning.

Sidste tømning var den xxx, hvor der blev tømt xx kg olie og sand - Eftersendes

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningsordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningsordning, kan du søge om fritagelse via dette link:

<https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>

AFFALD

Oversigt over farligt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler	Modtager
Oliefiltre	ABAS container i tilbygning	ABAS	Afhentes efter behov
Køler væske	ABAS container i tilbygning	ABAS	
Spildolie	Dobbeltvægget tank/filebænk Indendørs	Avista Oil	Censor registrerer niveau
Batterier	I godkendt plast-beholder i tilbygning	Specielt aftale: bytte-system ved leverandøren	Autoparts
Spraydåser	Container		
Affald fra olieudskillere	I OU og sandfang	Den kommunale tømningsordning	



Opbevaring af affald indendørs i egnede containere samt spande til pap og restaffald



Foto af dækopbevaring indendørs.



Foto af lager med opbevaring

Oversigt over øvrigt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler	Modtager
Restaffald	I container udendørs	ABAS	Afhentes ugentligt
Papir/pap (sorteringskrav hvis >50 kg/mdr.)	Container	Johs. Sørensen	Lige bestilt afhentning/tømning
Jern og metal	I udendørs container	Jernmanden ApS i Hammel	Afhentes ved behov
Dæk	Dæklager indendørs samt udendørs til afhentning		

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mellemlægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredslob.dk/sorteringsguiden/madaffald>

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontakinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

Benyttelse af kommunes genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet i dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge imellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hvert enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen. Vedhæftede bilag 1 viser indberetningen.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Det vurderes, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Vedr. grundvandsforhold: Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Vedr. jordforurening: Området udgået inden kortlægning jf. jordsag på samme adresse.

Opbevaring af flydende farligt affald

Farligt affald opbevares i ny tilbygning. Denne er indrettet med en fordybning i bunden af lokalet. Der er stor opsamlingskapacitet i fordybningen. Der er ingen afløb i den nye tilbygning.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Beskrivelse og vurdering af opbevaring af olieprodukter og kemikalier:

Kemikalier mv. opbevares inden døre i skabe på rist med opsamlingskar og der er kun ét gulv-afløb på værkstedet tættest på porten og ikke i nærheden af de flydende kemikalier. Værkstedet er belagt med tæt betonbelægning der efterfølgende er blevet malet glat.



Foto til venstre af værkstedslokalet med spidolieopsamling.

Til højre særskilt lokale til maskinpark/specialmaskiner på tæt belægning.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Der er opbevaring af affald udendørs i åben container til jern og metal.

De udendørs områder er enten belagt med beton, sf-sten eller med sten/granit.

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Bemærkninger
7418	Tømt Tidligere motorolie	1.200	1992	Indendørs (filebænk)	EBA olietank
0303527/5 1-2623	Spildolie	1.200	2006	Indendørs (filebænk)	Dobbeltvægget med måler



Til venstre spildolietanken der står i tilbygningen. Spildolietanke skal ikke registreres i BBR, da de ikke er omfattet af olietankbekendtgørelsen.

Til højre ses den 32 år gamle motorolietank fra EBA er ikke registreret i BBR. Registreringer på adressen kan tjekkes på www.ois.dk. Olie tanken er tømt og bruges kun som arbejdsbænk/filebænk.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Opvarmning

Virksomheden er opvarmet med fjernvarme.

Teknik og Miljø
Virksomheder
30.9.2025

Bilag 1



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Egå Autoværksted		
Adresse	Øster Kringelvej 9, 8250 Egå		
CVR-nummer	44121174	P-nummer	1029399952
Dato for tilsynet	10-07-2025	Afsluttet	03-10-2025
Virksomhedstype	Konverteret fra Miljødatabasen		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,5		
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke		