

Bilag 1 Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Haslev - Faxe Jagtforening
Virksomhedens adresse	Bråbyvej 77A
Virksomhedens CVR nr.	-
Dato for tilsyn	6. oktober 2021
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.)	Basis rutinetilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden)	Flugtskydebane med 4 standpladser.
Hvad er der ført tilsyn med?	Skydebanens miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomheden seneste indberetning om egenkontrol (herunder, om indberetningen har givet anledning til udstedelse af påbud, forbud eller indskærpelser)	OK