

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-04-2018 ved:

Ole Kamp m.fl.  
Skelmosevej 17  
6980 Tim

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ensilageplads syd for de to ensilagesiloer har ikke sidebegrænsning i form af mur. Ensilagen ligger op af jordvold.

Afgrænsningen i form af jordvold opfylder ikke kravene til indretning af ensilageplads. Pladsen i dens nuværende form skal anvendes så der er fri randbelægning hele vejen rundt (mod syd og øst), så vand/saftafløb frit kan løbe til afløb. Alternativt skal der etableres en mur.

Bunden på ensilagepladsen trænger til at blive renoveret.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Ensilagepladsen skal indrettes, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 865 af 23. juni 2017 § 18, stk. 2 og 3 efterkommes.

#### Håndhævelser

12-04-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres sidebegrænsning eller være randbelægning (fri beton) ved ensilageplads.
------------	---------------------	--

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

**Ole Kamp m.fl.**

**Cvr. nr.:32799906**

## Tilsynsrapport

<b>Telefon</b>	<b>61268673</b>
<b>CVR nr.</b>	<b>32799906</b>
<b>E-Mail</b>	<b>peter.kamp@hotmail.com</b>

<b>Samkøring</b>	
<b>Niels Esper Halkjær Kamp</b>	<b>Bjerregårdvej 17</b>
<b>Ole Kamp m.fl.</b>	<b>Opstrupvej 6</b>

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	16-09-2013
Sidste tilladelse	16-09-2013
Tilladte dyreenheder	370,22

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra september 2013 har tidligere været udnyttet. Ved tilsynet var der færre dyr end godkendelsen tillader.
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald, fast gulv med skrabeanlæg. Som ansøgt i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: Gulvet i kostalden skal have skrabere, der kører minimum 12 gange/døgn. Skrabeanlægget kører hver 2. time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om overdækning: der anvendes flydelag.

Foder - vilkår	Vilkår: Den samlede foderration til malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 166,40 gram total råprotein pr. foderenhed på årsbasis. Vilkår: Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages 4 gange årligt.  <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk med en forholdsvis lav proteinprocent i foderplan.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen vilkår om dyr på græs.  Ejendommen drives økologisk, og dyreholdet er på græs ift. økologiregler.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	I markstak skal dybstrøelse være kompostlignende.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	225	312,93	16-09-2013	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	20,86	16-09-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	18	11,27	16-09-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	58	15,68	16-09-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	7,92	16-09-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	120	1,57	16-09-2013	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	194	258,67	5.636,28	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	69	40,60	548,42	0,00

St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	56	14,65	0,00	174,20
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	18	0,29	0,00	3,01

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register</u> d. 11-04-2018: 294 køer, 291 kvier og 18 handyr. Samkøring med Opstrupvej 6. Ved tilsynet på Opstrupvej 6 var der 100 køer samt 166 kvier i forskellige aldersgrupper - se tilsynsrapport for Opstrupvej 6.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u>  2016/2017: 205 årskøer, 49 småkalve (0-6 mdr.), 53 kvier (6 mdr.-kælvning), 125 tyrekalve.  2015/2016: 213 årskøer, 60 småkalve (0-6 mdr.), 31 kvier (6 mdr.-kælvning), 97 tyrekalve.</p> <p>I skemaet: "animalsk produktion registreret ved tilsynet" er der indsat oplysninger fra CHR.-register fratrukket antallet af dyr på Opstrupvej 6:  294 - 100 køer = 194 køer.  291 - 166 kvier = 125 kvier (56 stk. 0-5 mdr.), (69 stk. 20 mdr.-kælvning)  Handyr: 18 stk. (40-65 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u>  Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning og anvendes kalk.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1982	150	1.000	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01-2002	600	1.000	0	Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01-2002	350	350		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	2 ensilageplansiloer har afløb til gylle. Randbelægning ok.  Ensilageplads syd for de to ensilagesiloer har ikke sidebegrænsning i form af mur. Ensilagen ligger op af jordvold. Afløb til gylle. <b>Afgrænsningen i form af jordvold opfylder ikke kravene til indretning af ensilageplads.</b> Pladsen i dens nuværende form skal anvendes, så der er fri randbelægning hele vejen rundt (mod syd og øst), så vand/saftafløb frit kan løbe til afløb. Bunden på ensilagepladsen trænger til at blive renoveret.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Afløb til gylle. Ved tilsynet var møddingspladsen tom. <u>Vær opmærksom på, at der er krav om overdækning af dybstrøelse - også når det ligger på møddingsplads.</u>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	2 markstakke med kompost/dybstrøelse. Stakkene var overdækket med plastik og kartoffeldug.	2

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 stk. markstak med ensilage.

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	03-01-1982		0	30		Pumper til gyllebeholder.
Gyllebeholder	01-01-1989	23-04-2009	317	969		Beholderkontrol udført den 23-04-2009.
Gyllebeholder	01-01-1999	23-04-2009	0	2.500		Beholderkontrol udført den 23-04-2009.
Gyllebeholder	02-01-2002	23-04-2009	0	2.500		Beholderkontrol udført den 23-04-2009.

Gyllekanaler	01-01-1975		0	118		
--------------	------------	--	---	-----	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 696m <sup>3</sup> Beholderkontrol sidst udført i 2009. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.500m <sup>3</sup> Beholderkontrol sidst udført i 2009. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.500m <sup>3</sup> Beholderkontrol sidst udført i 2009. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk - dermed ingen kemikalier. Rengøringsmidler til vask af malkeanlæg opbevares i tankrum/ved robotter.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke udsprinkling af vand fra siloanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	8028 20		2011		2.500	Over terræn, udendørs	

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Har to containere til at stå: én til plast og én til brændbart.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved maskinhus under kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.



## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	2 markvandingstilladelser: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tilladelse til indvinding af overfladevand: 38.770 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2020.</li><li>- Tilladelse til indvinding af grundvand: - 2 boringer ved maskinhus (DGU nr. 72.603 og 72.731): 86.400 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</li></ul>
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse. Ansatte ved at de skal ringe til ejer ved eventuel uheld. <u>Telefonliste</u> bør være opdateret og tilgængelig.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen,*

*blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*